



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.04/2015

1	WVWZZZAUZGP552801	CXXB		
2	BA523Z VARIANT 1,6 TLBM 81 KW			
3	RER L041 TW fTDI D7F CXXB			
4	X0A B0A CX9 G1C H7F J2D DK5 -			
	V1P 1AT 1G8 1XX 1NC 5RQ 5SL TJ1			
	- 3S2 3U2 Q16 18E 8GU 8ZH			
	1KE 1ZE - G16 7MM			
	OY1 4UP 4X3 4R4 4I2 N4C 5MA			
	8RM 2JB E0A 0AE 0BA 2G5			
	1JA L06 OYE			

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierung, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
	
Volkswagen Zentrum Bergkamen	Volkswagen Zentrum Bergkamen
Auto Komputersysteme GmbH & Co. KG Werner Straße 117-119 59172 Bergkamen Tel. 0 23 07 / 98 22 00 - Fax 9 82 20 25	Auto Komputersysteme GmbH & Co. KG Werner Straße 117-119 59172 Bergkamen Tel. 0 23 07 / 98 22 00 - Fax 9 82 20 25
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|
| - CC | - Golf Variant | - Sharan |
| - Eos | - Jetta | - The Beetle |
| - Golf | - Passat | - The Beetle Cabriolet |
| - Golf Cabriolet | - Passat GTE | - Tiguan |
| - Golf GTD | - Passat Variant | - Touareg |
| - Golf GTE | - Passat Variant GTE | - Touran |
| - Golf GTI | - Polo | - up! |
| - Golf Sportsvan | - Scirocco | |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teilleverbarkeit entstehen.

i Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC



Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

AUTOHAUS
 150 / 49522
 Fritz Schnieder
 GmbH & Co. KG
 32051 Herford

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am: 30.03.2017 bei km-Stand: 50897	☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Dieselmotortofffilter ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF ☒ Haldeexkupplung: Öl ☒ Keilrippenriemen ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☐ ☐
Rechnungsnummer: 2017004825	LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	AUTOHAUS 150 / 49522 Fritz Schnieder GmbH & Co. KG 32051 Herford
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): 60.000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

The image contains six line drawings of a car, arranged in two rows of three. The top row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The bottom row shows the car from the top, and two interior views from the driver's and passenger's sides. The drawings are simple line art on a light gray background.

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleifring
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.06.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 61417	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 27700-8760	☐
Service durchgeführt am: 23.06.17	LongLife Mobilitätsgarantie:
	AUTOHAUS 150 / 49522 Fritz Schnieder GmbH & Co. KG 32051 Herford
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
amach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 92000

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

AUTOHAUS
150 / 49522
Fritz Schnieder
GmbH & Co. KG
32051 Herford

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Defekt	Beurteilung	Ursache	Maßnahme
✕ Kratzer	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

The image contains six line drawings of a car, arranged in two rows of three. The top row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The bottom row shows the car from the top, bottom, and a three-quarter perspective. The car is a two-door model with a boxy, angular design. The front view shows a large, rounded grille and headlights. The side view shows the car's profile, including the roofline and wheels. The rear view shows the car's back, including the trunk and taillights. The top view shows the car from above, highlighting the roof and windows. The bottom view shows the car from below, highlighting the chassis and suspension. The three-quarter view shows the car from a side-on angle, highlighting its overall shape and proportions.

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐	Fachbetriebsleiter Stempel des Fachbetriebs
Beschreibung der Mängel:			

360012701SC

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 05.03.10	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 112422	☐
Rechnungsnummer: 8443	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
AUTOHAUS 150 / 49522 Fritz Schnieder GmbH & Co. KG Fachgeschäft Herford	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer

○ Beule/Delle

□ Korrosion

△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschaltventil
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.10.18	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 123998	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 19-21	☐
Service-Volkswagen Service Partner	☐
Kreubreite 24	Rostale Service GmbH & Co. KG
31675 Bückeburg	Volkswagen Service Partner
Telefon (0 57 22) 890 10-0	Kreubreite 24
Telefax (0 57 22) 890 10-19	31675 Bückeburg
bueckeburg@ah-rostek.de	Telefon (0 57 22) 890 10-0
Betriebsnummer 124 22335	Telefax (0 57 22) 890 10-19
Stempel des Fachbetriebs	bueckeburg@ah-rostek.de
	Betreiber des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer
 ☐ Beule/Delle
 ☐ Korrosion
 ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SC