



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.09/2015

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselekfostofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeföd: DSG®, ATF

<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet 500-300	<input type="checkbox"/> Haidekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz

Service durchgeführt am: **29.12.2016**

bei km-Stand: **29 729**

Rechnungsnummer: **A967010; # 127**



Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion vor Ortcheck
oder	am (Datum): 10.03.17
oder	bei (km-Stand): 60.000




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.	
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:	
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle
<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinschlag
<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein: Ja
Beschreibung der Mängel:	
- VOLZER BALKENZERSTÖRT RÜCKWÄRTS	
- SCHÜRKRAGEN ZERSTÖRT RÜCKWÄRTS	
- REIFENREIFEN RÜCKWÄRTS	
- 1412020 S	
Autofokus Strobel GmbH	
14120 Schnaittach	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeflüssigkeiten: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
Service durchgeführt am: 27.10.2017	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 61809	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #151	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt von: 

136/26956

90763 Fürth


Graf

Stempel des Fachbetriebs


Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

Nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):

oder
bei (km-Stand):

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <p>oder bei (km-Stand):</p>	



BTT-0049

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag
- Mängel festgestellt?
- Ja:
- Nein:

	136/26956
	90763 Fürth
	Graf
	Eine Spur persönlicher Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechseln von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit 11.3.19
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.10.2018	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 52917	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie: 13626956 90763 Fürth
Stempel des Fachbetriebs	 Eine Seite personalisiert
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10.1.19	<input checked="" type="checkbox"/> Poldorfik am (Datum): oder bei (km-Stand): 120000




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

卷之三

Manger restgesteilt?
Ja:
Nein:

Beschreibung der Mängel:

卷之三

卷之三

卷之三

136/26956

90763 Fürth

卷之三

 Eric Sprott Performance

Stempel des Fachbetriebs