



**Užitkové
vozy**

Servisní plán

Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan,
California, Business, Crafter



Datový štítek vozidla

1

wv2zzz7h z FH025728

2

7EB 131

3

TRANSPORTER Kombi KR
103 KW SG6
CAAC PAP

4

LHBZ 0000 0000 RE

X10 B0A C1G G0K H7V J0N D91
- 1AK 1G2 2PW 1ND 5RQ 5SL TW3
3S0 3U0 Q18 BUA BGV
- 1BA 7MJ
0E1 - 4UF 4X0 4R1 4I2 N0F 5TC
BRD 2JG E0A 2V1 0JD 0YC
1D0 ABB BEL USA 1N1 3L1 4A0 8N1

Obr. 1 1: Identifikační číslo vozidla; 2: Typ vozidla, výkon motoru, převodovka; 3: Kód motoru, kód převodovky, číslo laku, vnitřní vybavení; 4: Rozšířené vybavení, PR čísla.

Předprodejní servis byl proveden dne:
18.9.2014

Užitkové vozy
Porsche Česká Republika
Opruzní 2557
370 01 Česká Republika
401-23841

Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy

Datum předání vozidla/prvního uvedení do provozu: 18.9.2014

Užitkové vozy
Porsche Česká Republika
Opruzní 2557
370 01 Česká Republika
401-23841

Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy

a) Podle toho, co nastane dříve.

Servis Volkswagen

Význam tohoto servisního plánu

Údaje o vozidle Obr. 1, vlepené v obalu servisního plánu, zaručují, že váš vůz dostane vždy správné náhradní díly® Volkswagen Užitkové vozy. Kromě toho je tím stanoveno, který druh servisu přichází pro vaše vozidlo v úvahu.

- V servisním plánu je potvrzeno datum prvního uvedení do provozu nebo datum předání vozidla, předprodejní servis a tím i počátek záruky pro vaše vozidlo.
 - Servisní plán vám poskytuje informaci o tom, kdy a jaký servis je nutné provést. Protože se činnosti, které je nutné provádět, vozidlo od vozidla liší, je možné se dotázat na činnosti specifické pro dané vozidlo v odborném servisu.
 - Vaš odborný servis dokumentuje v Servisním plánu všechny relevantní práce.
- Abyste měli servisní plán po ruce vždy, kdy ho potřebujete, uložte ho společně s palubní knihou ve vozidle.
- Pamatujte, že při prodeji vozidla máte tento servisní plán předat novému majiteli.

VAROVÁNÍ

Nedostatečný nebo žádný servis a nedodržování servisních intervalů může vést k uvažnutí vozidla v silničním provozu, k nehodám a těžkým zraněním.

- Servisní práce nechte provádět v odborném servisu.
- Respektujte údaje v návodu k obsluze.

POZNÁMKA

Volkswagen nezodpovídá za škody na vozidle, které vznikly na základě méně kvalitního paliva, oleje s chybou normou, nedostatečného servisu nebo chybějících originálních dílů.

Pravidelné servisní práce na vozidle neslouží jen k udržení hodnoty vašeho vozu, ale přispívají také k provozní spolehlivosti a dopravní bezpečnosti. Proto nechte provádět servisní práce podle pokladů v tabulkách údržby. Ve odborném servisu vám rádi poradí.

151.5R3 NFZ.15




Potvrzení servisních úkonů 1

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☐ AdBlue® u vozu Crafter s pětivalcovým motorem
☒ Prohlídka	☐ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☐ Palivový filtr
☐ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodovka s dvojitou spojkou DSG® olej v převodovce a příp. olejový filtr
☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola karoserie	☐ Vložka vzduchového filtru
☐ Kontrola zařízení na plyn	☐ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ Doporučení k opravě	☒ Prachový a pylový filtr
☐ Přání zákazníka (toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 19. 5. 2016	☐ Napínací kladka ozubeného řemene
Stav km: 29 568	☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury:	☐ /
Servis provedl: 	Záruka mobility: 

Vaše příští termíny servisu

Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů	dne (datum):
nebo 5/2016	nebo
dne (datum):	
nebo 69 568	
při (stav km):	při (stav km):


Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 3 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.


Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 3 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:	 Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy	

151.5R3 NFZ.15


Potvrzení servisních úkonů 2

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☐ AdBlue® u vozu Crafter s pětivalcovým motorem
☒ Prohlídka	☐ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☐ Palivový filtr
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ Převodovka s dvojitou spojkou DSG® olej v převodovce a příp. olejový filtr
☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ Spojka Haldex olej
☒ Kontrola karoserie	☐ Vložka vzduchového filtru
☐ Kontrola zařízení na plyn	☐ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ Doporučení k opravě	☒ Prachový a pylový filtr
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 21. 12. 2016	☐ Napínací kladka ozubeného řemene
Stav km: 50 864 km	☐ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: W533 326	☐ Z
Servis provedl: 	Záruka mobility: 
Razítko partnera Volkswagen Užitékové vozy	Razítko partnera Volkswagen Užitékové vozy

Vaše příští termíny servisu

Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů	dne (datum):
nebo 12/2018	nebo
nebo	
při (stav km):	při (stav km):


Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 4 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v → obr. 4 těmito symboly:

✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku ✖ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano	Ne
Popis nedostatku:	☐	☒
		
Razítko servisního partnera Volkswagen Užitékové vozy		

Potvrzení servisních úkonů 3

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☐ / ☒ Servis výměny oleje	☐ / ☒ AdBlue® u vozu Crafter s pětivalcovým motorem
☒ / ☐ Prohlídka	☒ / ☐ Brzdová kapalina
☐ / ☒ s výměnou motorového oleje	☐ / ☒ Palivový filtr
☐ / ☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☐ / ☒ Převodovka s dvojitou spojkou DSG®; olej v převodovce a příp. olejový filtr
☐ / ☒ Použití motorového oleje LongLife	☐ / ☒ Spojka Haldex: olej
☐ / ☒ Kontrola karoserie	☐ / ☒ Vložka vzduchového filtru
☐ / ☒ Kontrola zařízení na plyn	☐ / ☒ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☐ / ☒ Doporučení k opravě	☒ / ☒ Prachový a pylový filtr
☐ / ☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☐ / ☒ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 27-12-2017	☐ / ☒ Napínací kladka ozubeného řemene
Stav km: 67 637	☐ / ☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 580 534	☐ / ☒
Servis provedl:  UŽITKOVÉ VOZY CB AUTO a.s. M. Horákové 1477 370 05 Č. Budějovice 401-22341	Záruka mobility:  UŽITKOVÉ VOZY ZÁRUKA MOBILITY CB AUTO a.s. 370 05 Č. Budějovice 401-22341
Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy	Razítko partnera Volkswagen Užitkové vozy

Vaše příští termíny servisu	
Servisní prohlídka	Dodatečné práce
☒ podle ukazatele servisních intervalů	dne (datum):
nebo dne (datum): 12/2018	nebo
nebo	
při (stav km): 80 864	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 5 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 5 těmito symboly:

✖ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku △ Úder kamenem


Zjištěn nedostatek?	Ano : ☐	Ne: ☒
Popis nedostatku:		
		 UŽITKOVÉ VOZY CB AUTO a.s. M. Horákové 1477 370 05 Č. Budějovice 401-22341
Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy		

Potvrzení servisních úkonů 4

Ano / Ne. Provedeno:	Ano / Ne. Dodatečné práce - výměna:
☒ Servis výměny oleje	☒ AdBlue® u vozu Crafter s pětiválcovým motorem
☒ Prohlídka	☒ Brzdová kapalina
☒ s výměnou motorového oleje	☒ Palivový filtr
☒ při rozšířeném rozsahu prohlídky	☒ Převodovka s dvojitou spojkou DSG®: olej v převodovce a příp. olejový filtr
☒ Použití motorového oleje LongLife	☒ Spojka Haldex: olej
☒ Kontrola karoserie	☒ Vložka vzduchového filtru
☒ Kontrola zařízení na plyn	☒ Filtr zařízení na zkapalněný plyn
☒ Doporučení k opravě	☒ Prachový a pylový filtr
☒ Přání zákazníka (i toto je nutné zaznamenat do zakázky)	☒ Ozubený řemen
Servis provedl dne: 27.12.2019	☒ Napínací kladka ozubeného řemene
Stav km: 81315	☒ Zapalovací svíčky
Číslo faktury: 121315	☒ Závazek mobility:
Servis provedl:	

Vaše příští termíny servisu	Dodatečné práce
Servisní prohlídka	
☒ podle ukazatele servisních intervalů	dne (datum) 27.12.2019
nebo	výměna srazdaně
dne (datum) 27.12.2019	kapaliny
nebo	
při (stav km): 121315	při (stav km):

Dokumentace kontroly karoserie (koroze)



Obr. 6 Schematické zobrazení. Platí pro všechna vozidla a formy karoserie.

Váš odborný servis označí poškozené části v obr. 6 těmito symboly:

✕ Poškrábání ○ Vyboulení/důlky □ Poškození laku Δ Úder kamenem

Zjištěn nedostatek?	Ano: ☐	Ne: ☐
Popis nedostatku:		

Razítko servisního partnera Volkswagen Užitkové vozy