



Serviceplan

Volkswagen



Deutschland



Fahrzeugdatenträger





1	vwvzzz3C z GE198523	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3G5 48X		
2	PASSAT Var. HLBMT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	140 kW TDI M6F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	DFC A	<input type="checkbox"/>	
	LH5X	<input type="checkbox"/>	
4			
	B0A F94 G0K H4H J:2D DE5		
	- 1AT 1G0 2ZH 5RQ 5SL TR1		
	3FU 3S1 8TB Q16 I:3E 8GV		
	9VC 1ZA L07 0YD G04 7MM		

Abb. 1 1: Fahrgestellnummer, 2: Fahrzeugtyp, 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Audi 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen </div> <p><i>14.04.2016</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Audi 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen </div> <p><i>17.06.2016</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--



^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.02.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 36.283	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4010058181	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:   Audi 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 79101 Aalen Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:   Audi 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 79101 Aalen Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/19 oder bei (km-Stand): 66.283 am (Datum): 02/18 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.08.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 70.821	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> ...
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen	 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/18 oder bei (km-Stand): 100.821	<input type="checkbox"/> am (Datum): 6/19 oder bei (km-Stand): 30.000

Dokumentation der Karosserieprüfung






Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen Stempel des Fachbetriebs
Delle Tür hi li, Kratzer	
Anschlagkante Tür vli	

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15. 5. 19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 104862	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  143/5005 9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen	LongLife Mobilitätspartner:  143/5005 9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/20 oder bei (km-Stand): 13000	<i>Inspektion</i> am (Datum): 05/19 oder bei (km-Stand): 13000

Dokumentation der Karosserieprüfung







Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel: <i>Delle Tür bei rechts</i>	 143/5005 9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen
	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 3.12.2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 134833	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  143/5005.9 Wagenblest GmbH + Co. Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie:  143/5005.9 Wagenblest GmbH + Co. Stempel des Volkswagen Partners 46501 46531

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): 6/2019 oder bei (km-Stand): BFK.

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.7.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 16528	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 143/5005.9	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	<input checked="" type="checkbox"/>  LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs: 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen	Stempel des Volkswagen Partners: 143/5005.9 Wagenblast GmbH + Co. 73431 Aalen

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 7/20	am (Datum): 12/20
oder	oder
bei (km-Stand): 18000	bei (km-Stand): 194000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag


Mängel festgestellt?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	0 Beschädigte Türhinge	
	Stempel des Fachbetriebs	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: <i>17.7.17</i>	km-Stand: <i>62561</i>
Bemerkungen: <i>Aktion 4667 durchgeführt.</i>	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum: <i>25.7.17</i>	km-Stand: <i>165288</i>
Bemerkungen: <i>Aktion 9178 durchgeführt</i>	 <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>