



Digitaler
Serviceplan



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue*
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel (flex)	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.01.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 31943	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 14897	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Autohaus HOFF GmbH & Co. KG Westerwaldstraße 1 53757 Sankt Augustin	LongLife Mobilitätsgarantie  Autohaus HOFF GmbH & Co. KG Westerwaldstraße 1 53757 Sankt Augustin
Ihre nächsten Service-Termine	13373423
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.2019	Staub-Pollenfilter am (Datum): 08.2018
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 60.000

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Delle		
Stoßfänger vorne		


Autohaus HOFF GmbH & Co. KG
 Westerwaldstraße 1
 53757 Sankt Augustin
13373423
 Stempel des Fachbetriebs

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 23.01.2018	km-Stand: 31943
Bemerkungen: Servicemaßnahme 46 G7	 <p>Autohaus HOFF GmbH & Co. KG Westerwaldstraße 1 53757 Sankt Augustin</p> <p>133 73423 Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>