




Serviceplan
Volkswagen
Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ7N z HV 215503	
2	7N2 35Y	
	SHARAN	CLBMT
	110 kW	CRD6F
3	DFL	SFB
	LI7F	BY
4		
	B0A C2L G1A H09 J4E DN4	
	1AT 100 1XX	5RQ SSL
	3S2 3U4 Q16	8AY 8GV
	1LW 3FA	7MM
	4UP 4X3	4F2 N2N 5MJ
	9VE 2JC E0A	
	1M6 ABC 8IM USA 1N3 3PD 4A3 8N3	



BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">15.11.16</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  <p>123/45098 Willy Tiedtke Hamburg</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">  <p>123/45098 Willy Tiedtke Hamburg</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.4.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29889	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #38038	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  136/7152 8 Autohaus Schneider GmbH + Co. 74366 Kirchheim Tel. 07143/89 47-0 Stempel des Fachbetriebs	 LongLife Mobilitätsgarantie: 136/7152 8 Autohaus Schneider GmbH + Co. 74366 Kirchheim Tel. 07143/89 47-0 Stempel des Volkswagen Partners



Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 4/2018 oder bei (km-Stand): 59889 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.10.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59488 km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 43238	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilitätsgarantie: 
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum):	am (Datum): 11.2019
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 4.9.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 93508	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Stempel des Fachbetriebs 136/3758 3 Friedr. Barth	 Stempel des Volkswagen Partners 136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch
Ihre nächsten Service-Terminpflicht	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 9/19	am (Datum): 9/19
oder	oder
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): 120000

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Delle an Türleiste li re	 136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Fachbetriebs	
Delle an Fahrerleiste		
Delle an Kotflügel vo re		



36001270150

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.01.2019	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 115333	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Falsch getankt Tank ausgepumpt  Autoservice Körner Hauptstr. 2 b 97950 Großrinderfeld 24h: 0172/8012461 	LongLife Mobilitätsgarantie:  Autoservice Körner Hauptstr. 2 b 97950 Großrinderfeld 24h: 0172/8012461 
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): S.A. oder bei (km-Stand): 145000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.03.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 126.321	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: #65533	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  136/3753 Friedr. Barth Stempel des Fachbetriebs 72296 Schopfloch	 LongLife Mobilitätsgarantie: Audi 136/3753 Friedr. Barth Stempel des Volkswagen Partners 72296 Schopfloch
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum):
oder	oder
am (Datum):	bei (km-Stand):
oder	
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung





Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.





Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	Aufschaden Stofffänger v. re, Delle Fahrerür, Delle Kotflügel v. li.	
	 136/3753 Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Fachbetriebs	
	Stempel des Fachbetriebs	

36002701SD

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.07.19	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 158 197	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 68143	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:   136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie:   136/3758 3 Friedr. Barth 72296 Schopfloch Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/20 oder bei (km-Stand): 188000 am (Datum): 7/20 oder bei (km-Stand): 180000