

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.




a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1			
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Ölwechsel-Service	AdBlue®		
1/ Inspektion	Bremsflüssigkeit		
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter		
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF		
LongLife Motoröl verwendet	Haldexkupplung: Öl		
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz		
Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 21 03,2008	□ / Zahnriemen		
bei km-Stand: JUDS Km	□ / ☐ Zündkerzen		
Rechnungsnummer: (M8007860)	0/0		
Service durchgeführt von: Autohaus Karl Moser Aubinger Weg 47-51 82178 Puchheim 141 / 31143 Tel. 089 / 890 151 0 Stempel des Fachbetriebs	Aulongsife M MARE sgarantie: Auhinger Weg 47-51 82178 Puchheim 141 / 31143 Tel. 089 / 890 151 0 Fax 089 / 890 151 36 Stempel des Volkswagen Partners		
Ihre nächsten Service-Termine			
Service Ereignis	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Arizeige	Olivere Lieurian Haze		
oder	am (Datum):		
oder 6100m	oder		
bei (km-Stand): OLOO lbm	bei (km-Stand):		

n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Ölwechsel-Service	□/ x (AdBlue [®]	
Inspektion	0/1	Bremsflüssigkeit	
mit Motorölwechsel	-/ X	Dieselkraftstofffilter	
mit erweitertem Inspektionsumfang	×-	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
LongLife Motoröl verwendet	□ ∕x(Haldexkupplung: Öl	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ X	Keilrippenriemen	
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ X	Luftfiltereinsatz	
Reparaturempfehlung	□ / ×<	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	½ /0	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
durchgeführt am:	۵/ ک	Zahnriemen	
itand: 63203	□/ X	Zündkerzen	
gsnummer: Z10047663	0/0		
urchgeführer Aus Karl Moser		LongLife Mobilitätsgarantie: Autonaus Karl Moser	
Maria-von-Linden-Straße 7		Maria-von-Linden-Straße 7	
	82110 Germering 141/22260		
		Tel.: 089 / 800 707 200	
Fax.: 089 / 800 707 201		Fax.: 089 / 800 707 201 Stempel des Volkswagen Partners	
des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
sten Service-Termine	-	1 - 1 - 1 - 1	
reignis	Zusatzarbeiten		
ervice-Intervall-Anzeige	TERMSKI USSIGKUT		
07 17071	, . ·	17/2019	
m): 05/2021	am (Datum): // / // // // // // // // // // // //		
	oder		
	oder		
	inspektion mit Motorölwechsel mit erweitertem Inspektionsumfang LongLife Motoröl verwendet Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Reparaturempfehlung Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Jurchgeführt am:	inspektion mit Motorölwechsel mit erweitertem Inspektionsumfang LongLife Motoröl verwendet Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung Reparaturempfehlung Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Jurchgeführt m: 2000 7630 Jurchgeführt Milk Karl Moser Maria-von-Linden-Straße 7 82110 Germering 141/22250 Tel.: 089 / 800 707 201 des Fachbetriebs sten Service-Termine Ereignis Ervice-Intervall-Anzeige	

7 201	Stempel des Volkswägen Partners		
i i			
	Zusatzarbeiten	_	
21	Bremstlässigkert am (Datum): 12/2019		
0	oder bei (km-Stand):		
O .	Dei (kiii-Staild)	_ 4	



Der Volkswagen Service 9

Stempel des Fachbetriebs