



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVVZZZ3C z GE119519 3G5 35X										☐	☐																																																				
2	PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI M6F										☐	☐																																																				
3	CRL B					QFZ					☐																																																					
	LOK1-----					TO					☐	☐																																																				
4	<table border="1"> <tr> <td>—</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G0K</td> <td>H3Y</td> <td>J2D</td> <td>DN4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>2ZH</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L34</td> <td>OYC</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												—	B0A	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4							—	1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL	TR1						—	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU							8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM						
—	B0A	F86	G0K	H3Y	J2D	DN4																																																										
—	1AT	1G2	2ZH		5RQ	5SL	TR1																																																									
—	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																																																										
8RM		1ZA	L34	OYC	G01	7MM																																																										

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 17. NOV. 2015  Volkswagen AG EMDEN Fahrzeug-Vorbereitung	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)} 23. Nov. 2015  VOLKSWAGEN AG
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschneckenöl
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.05.16	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 24673	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2016103562	☐
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach Stempel des Fachbetriebs	 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 05/17 oder bei (km-Stand): 54600	Pollenfilter am (Datum): 01/17 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldeklappe: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 8.2.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 53963	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 101016	☐
Service durchgeführt von:  Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach Tel. 03691/8595-0	LongLife Mobilitätsgarantie:  Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach Tel. 03691/8595-0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02.12.18 oder bei (km-Stand): 90000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / Ölwechsel-Service	☐ / AdBlue®
☒ / Inspektion	☐ / Bremsflüssigkeit
☒ / mit Motorölwechsel	☒ / Dieselmotorkraftstofffilter
☐ / mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / LongLife Motoröl verwendet	☐ / Haldekupplung: Öl
☐ / Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / Keilrippenriemen
☒ / Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / Luftfiltereinsatz
☒ / Reparaturempfehlung	☐ / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.11.17	☐ / Zahnriemen
bei km-Stand: 85376	☐ / Zündkerzen
Rechnungsnummer: 17017109018	☐ /
Service durchgeführt von:	☐ /
 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach 03691/8595-0	LongLife Mobilitätsgarantie: Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach 03691/8595-0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer	☒ Beule/Delle	☐ Korrosion	☐ Steinschlag
------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99317 Eisenach ☎ 03651 / 85 95-0
	Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbeskuppelung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.08.18	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 114867	☐ Zündkerzen
Rechnung: 18005769	☐
Service durchgeführt von: 	LongLife Motoröl-Garantie: 
Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach 03691/8595-0	Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach 03691/8595-0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 08.19	am (Datum): 08.19
oder	
bei (km-Stand): 14000	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach 03691/8595-0 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschwefelfilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.04.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 145029	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 110026224	☐ / ☐
Service durchgeführt von:  Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0	LongLife Mobilitätsgarantie  Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04.2020 oder bei (km-Stand): 175000	Brandschüssigkeit am (Datum): 08.2020 oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 24.05.16	km-Stand: 24673
Bemerkungen: Aktion 2353 Unt. P1 durchgeführt	 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 8.8.2017	km-Stand: 74592
Bemerkungen: Aktion 46-G-7 Kont. Öl	 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0 Stempel des Fachbetriebs
Datum: 8.8.2017	km-Stand: 74592
Bemerkungen: Aktion 64-E-4 Kont. Öl	 Hdl.-Nr. 79731 Autohaus Göthling GmbH 99817 Eisenach ☎ 03691/8595-0 Stempel des Fachbetriebs