




Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z HE023742										<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	3G5 45X										<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. HLBMT										<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	110 kW TDI M6F										<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	CRL B					QFZ					<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LC9X					T0					<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	B0A	F94	G0K	H5R	J2D	DN4				<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	-	1AT	1G0	2ZH	5RQ	5SL	TR1				<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	-	3S1	8TB	QI6	I8E	8GU				<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	8RM	1ZA	L34	OYB	G01	7MM				<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>											<input type="checkbox"/>

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;">  <p>142/35548 Autohaus Ernst GmbH 68167 Mannheim</p> <p><i>16.8.2016</i></p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	---

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.02.2017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30767 km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 81210523511	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Schweizer Lechhausen Service durchgeführt von: Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 141/27728	Schweizer Lechhausen LongLife Mobilitätsgarantie: Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 141/27728

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02-2018 oder bei (km-Stand): 60000 km	Pollenfilter am (Datum): 08-2018 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 7.9.24	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 64309	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 86121063602	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
Schweizer Technhäuser Service durchgeführt von: ZWNI. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-1152 Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 141/27928	LongLife-Mobilitätsgarantie: Schweizer Technhäuser ZWNI. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-1152 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 141/27928

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09.12. oder bei (km-Stand): 90000	Kraftstofffilter am (Datum): 09.12. oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotortofffilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.03.2019	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 94436	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 8812107581K	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Pollenfilter</i>
oder	am (Datum):
am (Datum): 3/2019	oder
bei (km-Stand): 120000	bei (km-Stand): 120000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<p>Schweizer Lechhausen Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>
<i>Motorhaube</i>	
<i>Steinschlag</i>	

36601270165

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldeklkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>13.09.2015</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <u>120536</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <u>86121084650</u>	<input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
Schweizer Lechhausen Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Stempel des Fachbetriebs	Schweizer Lechhausen Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>8/2015</u> oder bei (km-Stand): <u>150000</u>	<u>Petrolfelle</u> am (Datum): <u>8/2020</u> oder bei (km-Stand): <u>180000</u>

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	<u>Abstreifen</u> <u>Steinschlag + Kratzer</u>	
Schweizer Lechhausen Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928 Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am 07.08.14	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 143927	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 85121103058	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Schweizer Lechhausen Zw.NI. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Stempel des Fachhändlers 152 Betriebsnummer 141/27928	Schweizer Lechhausen LongLife Mobilitätsgarantie: Zw.NI. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79073-152 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 141/27928

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08.14 oder bei (km-Stand): 170000	Pollenfilter am (Datum): 08.20 oder bei (km-Stand): 180000

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 19.09.12	km-Stand: 69309
Bemerkungen: 4667	<p>Schweizer Lechhausen Zw.Nl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-1152 Betriebsnummer 141/279-8</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>