



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland

Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

4.09/2014



Der Volkswagen Service

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: a)
--	--

136/26573
Volkswagen Automobile
Stuttgart GmbH
Wangener Straße 66
70188 Stuttgart

28.4.2015

Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt,

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| – CC | – Golf Sportvan | – Sharan |
| – Eos | – Golf Variant | – The Beetle |
| – Golf | – Jetta | – The Beetle Cabriolet |
| – Golf Cabriolet | – Passat | – Tiguan |
| – Golf GTD | – Passat Variant | – Touareg |
| – Golf GTE | – Polo | – Touran |
| – Golf GTI | – Scirocco | – up! |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten Abb. 1** ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektions**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

! WARNING

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



 Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschaltfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.11.15	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30860	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2215014610	☒ Wischerblätter vorne + hinten
Service durchgeführt von: Treffpunkt Thierolf Volkswagen Partner	☒
Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 treffpunkt@thierolf.de	LongTreffpunkt Thierolf Volkswagen Partner Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 treffpunkt@thierolf.de
Stempel des Fachbetriebs: 42986	Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 42986

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Polenfilter
oder	am (Datum):
am (Datum): 11.11.16	oder
oder	bei (km-Stand): 60.000
bei (km-Stand): 60.000	

3G0012701SB




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- K Korrosion
- Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®	☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion		☐ Dieselpartikelfilter	
☒ mit Motorölwechsel		☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ Haldekupplung: Öl	
☐ LongLife Motoröl verwendet		☐ Keilrippenriemen	
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☐ Luftfiltereinsatz	
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☐ Reparaturempfehlung		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☐ Zahnriemen	
Service durchgeführt am: 30.05.16		☐ Zündkerzen	
bei km-Stand: 64820		☒ ...	
Rechnungsnummer: 2016007096			
Service durchgeführt am:		LongLife	
		treffpunkt Thierolf	
		Volkswagen Partner	
		Hammerweg 29	
		64720 Michelstadt	
		Telefon (06061) 7090	
		Telefax (06061) 70949	
		treffpunkt@thierolf.de	
		Stempel des Fachbetriebs	
		Gefährdungsnummer 42986	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis			
☒ nach Service-Intervall-Anzeige			
oder			
am (Datum): 05.17			
oder			
bei (km-Stand): 94820			

The image displays six line drawings of a car, arranged in two rows of three. The top row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The bottom row shows the car from the top, and two interior views (driver's side and passenger's side). The drawings are simple line art, showing the basic outline and some internal details like windows, wheels, and interior components.

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle

☐ Korrosion

A Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwächler
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.12.16	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 96742	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2016015735	☐
Service durchgeführt von: Technik Thierolf Volkswagen Partner	LongLife Technik Thierolf Volkswagen Partner
Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 trentpunkt@thierolf.de Fachbetriebs Betriebsnummer 42986	Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 trentpunkt@thierolf.de Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 42986
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 12117	bei (km-Stand):
oder	oder
bei (km-Stand): 12000	bei (km-Stand):

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The middle row shows the car from the top, bottom, and a three-quarter view. The bottom row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The drawings are simple line art, showing the car's outline and basic features like wheels, windows, and doors. The car appears to be a compact hatchback.

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer			

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.06.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 124804	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2017008765	☐ ☐
Service-Partner: Trepppunkt Thierolf Volkswagen Partner Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 Trepppunkt Thierolf Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Trepppunkt Thierolf Volkswagen Partner Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 42986
Ihre nächsten Service-Termine	Betriebsnummer 42986
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 06.11.18	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 150.000	bei (km-Stand): 150.000

3G0012701SB




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01/20.15 oder bei (km-Stand): 180000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion  Steinerschlag Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		



142/22951
Käsmann GmbH
74821 Mosbach

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☐ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®	☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion	☒ Dieselmotorschleiföl	☒ Dieselmotorschleiföl	
☒ mit Motorölwechsel	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	☒ Haldekupplung: Öl	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen	
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturempfehlung	☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Service durchgeföhrt am: 25.05.18	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 168204	☒ Zündkerzen	☒	
Rechnungsnummer:	☒	☒	
Service durchgeföhrt von: Trepppunkt Thierolf Volkswagen Partner		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 E-Mail: info@thierolf.de		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige			
am (Datum): 07.1.19	am (Datum):		
oder	oder		
bei (km-Stand): 180.000	bei (km-Stand):		

3G0012701SB




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) Service durchgeführt am: 13.08.18 bei km-Stand: 178922 Rechnungsnummer: 2018010318 Service durchgeführt bei: Treffpunkt Thierolf Volkswagen Partner Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 treffpunkt@thierolf.de Stempel des Fachbetriebs	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: ☒ AdBlue® ☐ Bremsflüssigkeit ☒ Dieselmotorschmiere ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF ☒ Halbkupplung: Öl ☒ Keilrippenriemen ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☐ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☒ ☐ LongLife Mobilitätsgarantie: Treffpunkt Thierolf Volkswagen Partner Hammerweg 29 64720 Michelstadt Telefon (06061) 7090 Telefax (06061) 70949 Stempel des Volkswagen Partners	Betriebsnummer 42986 Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/19 oder bei (km-Stand): 210000	Zusatzarbeiten Zahnriemen am (Datum): oder bei (km-Stand): 210000
--	---	--	---




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer	☐	☐	☐

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs