

Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger




Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.



a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1				
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:			
□/□/ Ölwechsel-Service	□/p AdBlue [®]			
☑/□ Inspektion	□ / ☑ Bremsflüssigkeit			
∕¹□ mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter			
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG®, ATF			
LongLife Motoröl verwendet	□/☑ Haldexkupplung: Öl			
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ □ Keilrippenriemen			
□/□ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	Luftfiltereinsatz			
□ / n Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)			
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /□ Staub- und Pollenfiltereinsatz			
Service durchgeführt am:	□ /(□ Zahnriemen			
bei km-Stand:	□/ Zündkerzen			
Rechnungsnummer:	0/0			
Service durchgeführt von Lennun 133 46299 56070 Koblenz 570 Gruppe	LongLife Mobilitatsgarantie: 133 46299 56070 Koblenz			
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners			
Ihre nächsten Service-Termine				
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten			
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):			
oder /////	oder			
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):			

Service-Nachweis 2

Ja / Nei	n. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
410	Ölwechsel-Service	0/0	AdBlue [®]	
₫/a	Inspektion	0/0	Bremsflüssigkeit	
ď /0	mit Motorölwechsel	0/0	Dieselkraftstofffilter	
	mit erweitertem Inspektionsumfang	4 10	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
<u>ú</u> 1 🗆	LongLife Motoröl verwendet	0/2	Haldexkupplung: Öl	
o /(a	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/0	Keilrippenriemen	
۵۱ ۵ ر	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/0	Luftfiltereinsatz	
□/æ(Reparaturempfehlung	0/0	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/6	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	\$10	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service	durchgeführt am: 18.1.18	0/2	Zahnriemen	
bei km-	Stand: 62 181	0/0	Zündkerzen	
Rechnu	ngsnummer:	0/0		
Service	durchgeführt von: Volkswegen Zerfrum Koorena 142/46299 59879 Koblena	No.	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zerma 142 46279 56070 Koblenz löhr gruppe	
Stempe	I des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
pnach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	Dissel + hefffiller am (Datum):
bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): .9.0000

Ja / Nein	Service-Nachweis 3 Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
ď /o	Ölwechsel-Service	0/2	AdBlue®	
Ø /O	Inspektion	مرات	Bremsflüssigkeit	
# / 🗆	mit Motorölwechsel	ο / ο	Dieselkraftstofffilter	
0/9/	mit erweitertem Inspektionsumfang	/و/ت	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
d / o	LongLife Motoröl verwendet	0/0	Haldexkupplung: Öl	
۵/۵	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/9	Keilrippenriemen	
0/0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	9/10	Luftfiltereinsatz	
0/0	Reparaturempfehlung	الوات	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/0	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	∕و/ם	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 08.08.18		0/2	Zahnriemen	
bei km-S	Stand: 92 1))	0/0	Zündkerzen	
Rechnungsnummer:		0/0		
Service durchgeführt von: Molkowagen Zentrum Koblenz		Co.	LongLife Mobilitätsgarantie:	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
inach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum):
oder bei (km-Stand): 127 13 7	oder bei (km-Stand):

142 46299 55070 Koblenz löhrgruppe

Stempel des Volkswagen Partners

Volkswagen Zentrum Koblenz

löh gruppe Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4				
Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Nei	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
20	Ölwechsel-Service	0/0/	AdBlue®	
ð/0	Inspektion	0/0/	Bremsflüssigkeit	
53/0	mit Motorölwechsel	0/9/	Dieselkraftstofffilter	
B /0	mit erweitertem Inspektionsumfang	% 0	Getriebeöl: DSG®, APF	
5 /0	LongLife Motoröl verwendet	019	Haldexkupplung: Öl	
01/2	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/2	Keilrippenriemen	
3 / 🗆	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/9	Luftfiltereinsatz	
كراه	Reparaturempfehlung	كاره	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/16	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)) 10	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service d	Jurchgeführt am: 20,02,15	0/9	Zahnriemen	
bei km-S	itand: XZZSS		Zündkerzen	
	gsnummer: 30767/	0/0		
Service d	Jurchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgårantie:	
May P	142 46299	York		
40	142 arobless		C3070 100101	
	- AUDI	Section 1	Stempel des Volkswagen Partners	
Stemper	des Facilibetrius	, , , , ,	Stemper des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine				
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten		
oder am (Datu	ervice-Intervall-Anzeige m):	am (Datu	13, onst 1.	
oder bei (km-S	107 (89)	oder bei (km-	Stand) (82/3)	

Camila	No. 10. No. 2 Property of the person of the	11.12		
Service	e-Nachweis 5			
Ja / Nein	. Durchgeführt wurde:	Ja / Neir	n. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
À770	Ölwechsel-Service	01/2	AdBlue®	
Z/0	Inspektion	017	Bremsflüssigkeit	
270	mit Motorölwechsel	کرا ت	Dieselkraftstofffilter	
□ <i>1</i> 6	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/9	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
870	LongLife Motoröl verwendet	0/2	Haldexkupplung: Öl	
01/2	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/9	Keilrippenriemen	
0/6	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/2	Luftfiltereinsatz	
015	Reparaturempfehlung	016	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
0/9/	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	01/2	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service d	urchgeführt am: 4.09 14	01/6	Zahnriemen	
bei km-St	tand: 152144	01/2	Zündkerzen	
	gsnummer: 318832	۵/۵		
Service di	urchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
Stempel c	142 46299 les Fechbetrieb	Ville	142 46299 ocera koolena Stempel des Volkswagen Partners	
•				
Ihre nächsten Service-Termine				
		Zusatzarbeiten		
oder am (Datum):		am (Datum): 11.19		