

Serviceplan Volkswagen

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

3 CRL B QFZ LH5X TO 4 BOA F86 GOK H3Y J2D DN4 - 1AT 1G2 2ZW 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8TB Q16 8RM 1ZA L33 OYC G01 7MM	2	www.zzz3C z HE203076 3G5 35X PASSAT Var. CLBMT 110 kW TDI M6F	
- 1AT 1G2 2ZW 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8TB QI6 I8E 8GV	3	and the same of th	
	4	- 1AT 1G2 2ZW 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8TB QI6 18E 8GV	

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}			
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners			

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
X /0	Ölwechsel-Şervice	0/1	AdBlue®	
X/o	Inspektion	0/ X	Bremsflüssigkeit	
A /0	mit Motorölwechsel	0/8	Dieselkraftstofffilter	
0/8	mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / ♠ Getriebeöl: DSG®, ATF		
10	LongLife Motoröl verwendet	0/1	Haldexkupplung: Öl	
0/8	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	-/X	Keilrippenriemen	
X /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	0/1	Luftfiltereinsatz	
0/4	Reparaturempfehlung	- / X	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		0/1	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 202 18		0/kg	Zahnriemen	
bei km-Stand: 25375		0/X	Zündkerzen	
Rechnifygsnummer: 4/87648		0/0		
Stempel	133 / 43427 RÖDER des FachGetilebis & Co. KG 47178 Dulsburg		133 / 43427 RÖDER Stemper des Volkswager Partners	
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis		Zusatzarbeiten		
Anach Service-Intervall-Anzeige		Lusatzard	Perteri	
/alar		am (Datum):		
(1977)		oder bei (km-Stand):		

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
0 1X	Ölwechsel-Service	019	AdBlue [®]	
X // 🗆	Inspektion	۵/ ٤ (Bremsflüssigkeit	
A70	mit Motorölwechsel	□ / - ⁄⁄⁄⁄⁄	Dieselkraftstofffilter	
\$\alpha \cdot \alpha \cdot \alp	mit erweitertem Inspektionsumfang	□ /-¥	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
2 /0	LongLife Motoröl verwendet	0 / BF	Haldexkupplung: Öl	
01/2	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	0/8X	Keilrippenriemen	
47 /0	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ Þ \$(Luftfiltereinsatz	
	Reparaturempfehlung	0 VS	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	2070	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service o	durchgeführt am: 06.0878	01/2	Zahnriemen	
bei km-S	Stand: 56386	口/X	Zündkerzen	
	ngsnummer: 14438255	۵/۵		
Service o	Dipiering ven. Röder		Lenglife Mobilitätsgarantie:	
	GmbH & Co. KG		GmbH & Co. KG	
133 / 43427			133 / 43427	
	Watereckstr. 1		Watereckstr. 1	
Stempel	des 7 at 17 Be the bisburg		Stemperdes Dolkstoepen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
onach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	La C - Riva C-20 - C Cc am (Datum): 07.23
oder bei (km-Stand): 86386	oder bei (km-Stand):

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Verkaufstyp GS3535X Kilometerstand CRLB TF-RB 843 Kilometerstand MKB Modelljahr QFZ Z017		ung		
4218294	3G535X			2017-07-04		
Fahrgestellnummer	MKB			Serviceberater Datum 2019-11-6		
WWWZZZ3CZHE203076	CRLB					
Verkaufstyp	GKB					
PASSAT Var. CLBMT 110 T	QFZ					
	Inspektion mit Öl	wechsel (flexibel)				
A						
Fahrzeug von inne	n		i.O./ durchgeführ	n.i.O.	behoben	
Innenraumleuchten im I Handschuhfachbeleuch		m- und	V			
Signalhorn: Funktion pr	üfen					
Fahrzeug von auße	en		i.O./	n.i.O.	behoben	
		Abble diaba	durchgeführ			
Frontbeleuchtung - Fun Fernlicht, Nebelscheinw			V			
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen			V			
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen			V			
Heckbeleuchtung - Funk Bremsleuchte), Rücklich Nebelschlussleuchte, Ke Warnblinkanlage	t, Rückfahrscheinwerfe	er,	V			
Scheibenwisch- /Wasch auf Beschädigungen prü		zdüseneinstellung und	•			
Frontscheibe: Sichtprüfu	ıng auf Beschädigung o	lurchführen	•	V		
Scheibenwischerblätter: Beschädigung prüfen, di		gen und auf	<u> </u>			
Karosserie innen und au geöffneten Türen und KI		Corrosion bei	V			
Fahrzeug von unter	1		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben	
ACHTUNG! MOTORÖL: (verbleibende Restmenge	nur ABLASSEN, NICHT e beim Absaugen zu gro	absaugen oß); Ölfilter ersetzen	V			
Motor und Bauteile im M Undichtigkeiten und Besc	otorraum (von unten):	Sichtprüfung auf	V		1	
Getriebe, Achsantrieb un Undichtigkeiten und Beso	d Gelenkschutzhüllen:	Sichtprüfung auf	V			
Keilrippenriemen: Zustan			V			
Achsgelenke, Achslager, Stabilisatorgummilager: S			V			

 $https://portal.cpn.vwg/elsapro/elsaweb/ctr/MTMaintenaTableAction?printLanguage=d... \ \ 06.11.2019$