



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKw.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WVWZZZ3CZGP010472	CRLB
2	3G545Y PASSAT Var. PZN LH5X TS	HLBMT 110 kW TDI D6F CRLB
3	XOA BOA F94 G1A H5R JOB DN4 Q4H VOA 1AT 1GO 1XX 5RQ 5SL TR1 - 3S1 8T8 Q16 I8E 8GV	5RQ 5SL TR1 I8E 8GV
4	1JA	1ZA L34 0YD G01 7MM

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Abb. 1: Fahrzeugdatenträger, Lacknummer, Innenausstattung; 2: Mehr-Ausstattung; 3: Motorkennbuch-


stabe, Getriebekennstabe, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

01.10.16

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

08.10.16



Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

3G0012701SC

WARNING

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Öl norm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

- Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Welterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrs sicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken!)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 01.08.2017		
bei km-Stand: 62347 km	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
Rechnungsnummer: 207000127	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>	
PIEPENSTOCK LUDENSCHEID HALVER ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG Lutherstraße 12 38507 Lüdenscheid Tel. (0 23 51) 91 77-0	<input type="checkbox"/> Longlife Mobilitätsgarantie: PIEPENSTOCK LUDENSCHEID HALVER ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG Lutherstraße 12 38507 Lüdenscheid Tel. (0 23 51) 91 77-0	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagens Fahrzeugs	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt?
Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:


Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekfistofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeööl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>21.11.2017</i>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>92899 km</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>20101693</i>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: PIEPENSTOCK LUDENSCHEID HALVER ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG Lutherstraße 12 58507 Lüdenscheid Tel. (0 23 51) 91 77-0	LongLife Mobilitätsgarantie: PIEPENSTOCK LUDENSCHEID HALVER ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG Lutherstraße 12 58507 Lüdenscheid Tel. (0 23 51) 91 77-0
Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
<input type="checkbox"/> oder	am (Datum):
<input type="checkbox"/> am (Datum):	oder
<input type="checkbox"/> bei (km-Stand):	bei (km-Stand):



BTI-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle

△ Steinschlag

□ Korrosion

Mängel festgestellt?
 Ja Nein: *[Signature]*

Beschreibung der Mängel:

PIEPENSTOCK
LUDENSCHEID | HALVER
ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG
Lutherstraße 12
58507 Lüdenscheid
Tel. (0 23 51) 91 77-0

LUDENSCHEID | HALVER
ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG
Lutherstraße 12
58507 Lüdenscheid
Tel. (0 23 51) 91 77-0




Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	12.09.2018	
bei km-Stand:	122 868	
Rechnungsnummer:	201800 975P/1	
Service durchgeführt von:	PIEPENSTOCK LUDENSCHEID HALVER ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG Lutherstraße 12 58507 Lüdenscheid Tel. (023 51) 91 77-0	
Stempel des Fachbetriebs	 PIEPENSTOCK LUDENSCHEID HALVER ERNST PIEPENSTOCK GmbH & Co. KG Lutherstraße 12 58507 Lüdenscheid Tel. (023 51) 91 77-0 Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	
oder	
bei (km-Stand):	



BTTF-0449

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt?
 Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC

▽

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des VW Partners

Stempel des Volkswagen Partners