



## Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Serviceplan:  
PKW  
Stand: 10.03.2014  
Deutsch: 05.2014  
Artikel-Nr.: 151.5D3.PKW.00



Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

1	FAHRZG.-IDENT.-NR. VEHICLE-IDENT.-NO.	2801 29-4-5842 183 39 WWZZZ36 z FE036665					
2	TYPE/TYPE	365 35X	PASSAT Var.	GL BMT			
			103 kW	M6F	NFU	00	
3	MOTORNR./GER. KB. ENG.CODE/TRANS. CODE		GFF B				
	LACKNR./INNENAUSST. PAINT NO./INTERIOR		LC9X				
4	M.-AUSST./OPTIONS		BOA CDO GOK HO1 J2D D91	SRG 5SL TL4			
			- 1AT 1GB 2ZM	BAY 86V			
			- 3S1 STC Q16				
			ERM 1ZM L02 OYE G07 7M.J				

110

**Abb. 1:** Fahrzeugnummernangaben; 1: Kennzeichen; 2: Motorzulassung, Gewicht; 3: Motorkennbuchstab, Getriebekennstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:



## der Auslieferung/Erstzulassung:

  
**AUTOHAUS**  
 133165722  
 Nauen GmbH & Co. KG  
 40670 Meerbusch  
 Telefon 0 21 59 / 91 87-0

 Stempel des Volkswagen Partners

151.5D3.PK.W.

<b>Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan</b>		<b>Die Bedeutung des Serviceplans</b>	<b>WARNUNG</b>
Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CC</li> <li>- Eos</li> <li>- Golf</li> <li>- Golf Cabriolet</li> <li>- Golf GTD</li> <li>- Golf GTE</li> <li>- Golf GTI</li> <li>- Golf Sportsvan</li> <li>- Golf Variant</li> <li>- Jetta</li> <li>- Passat</li> <li>- Passat Variant</li> <li>- Polo</li> <li>- Scirocco</li> <li>- Sharan</li> <li>- The Beetle</li> <li>- The Beetle Cabriolet</li> <li>- Tiguan</li> <li>- Touareg</li> <li>- Touran</li> <li>- up!</li> </ul>	Durch die im Umschlag eingeklebten <b>Fahrzeugdaten</b> Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.</li> </ul>	<p><b>Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.</li> <li>• Betriebsanleitung beachten.</li> </ul>

HINWEIS

HINWEIS

**Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölform, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.**

 Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Wartehaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsstabeln durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.


1. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
2. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
3. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
4. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
5. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
6. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
7. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
8. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
9. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
11. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
12. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
13. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
14. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
15. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
16. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
17. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
18. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
19. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*  
20. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma*

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

### Dokumentation der Karosserieprüfung


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlifffilter	
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: ÖL	
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Service durchgeführt</b> <b>Autohaus Linke GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 136 25348		
<b>Ihr nächster Service-Termin</b> <b>Service-Ereignis</b> <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>05/10</u> oder bei (km-Stand): .....  <b>Zusatzarbeiten</b> <u>Tippflio</u> am (Datum): <u>05/10</u> oder bei (km-Stand): .....  <b>Stempel des Fachbetriebs</b>		



## Service-Nachweis 2

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebelöle: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>18.03.16</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
bei km-Stand: <b>61122</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
Service durchgeführt von <b>Autoteam Linke GmbH</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
<b>Volkswagen Partner</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Haller Straße 1	<b>Autoteam Linke GmbH</b>
74564 Crailsheim	LongLife Mobilitätsgarantie:
Telefon (07951) 985 0	<b>Volkswagen Partner</b>
Telefax (07951) 985 202	Haller Straße 1
Stempel des Fachbetriebsfadens	74564 Crailsheim
<b>Ihr nächster Service-Termin</b>	Telefon (07951) 985 0
Service-Ereignis	Telefax (07951) 985 202
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Stempel des Volkswagen Partners
oder	am (Datum): <b>03/17</b>
oder	bei (km-Stand): <b>90000</b>



BIT-0449

**Abb. 4** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinschlag

Mängel festgestellt?  
 Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:


Stempel des Fachbetriebs

151-5D3.PKW.00

### Service-Nachweis 3

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwecsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllfäsche (Dichtmittel)
(auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	<i>1.3.17</i>
bei km-Stand:	<i>92 396</i>
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<b>Volkswagen Partner</b> LongLife-Mobilitätsgarantie GmbH Volkswagen Partner
Haller Straße 1	Haller Straße 1
74564 Cralstein	74564 Cralstein
Telefon (07951) 985 0	Telefon (07951) 985 0
Telefax (07951) 985 202	Telefax (07951) 985 202
info@auto-linke.de	info@auto-linke.de
Stempel des Fachbetriebsnummern 136 25348	Stempel des Volkswagen Partners Bertriebsnummer 136 25348
Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>Zugelassen</i> am (Datum): <i>3/18</i>
oder	am (Datum): <i>3/18</i>
bei (km-Stand): <i>110 000</i>	oder bei (km-Stand): <i>110 000</i>



BTT0449

**Abb. 5** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer       Beule/Delle       Korrosion       Steinschlag

Mängel festgestellt?      Ja:       Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

## Service-Nachweis 4

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenölwechsel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfüller
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Kundenvunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: <b>22.08.17</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: <b>no 533</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt Von: <b>Audihaus Linke GmbH</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ..... LongLife Mobilitätsgarantie:

Volkswagen Partner  
Haller Straße 1  
74564 Crailsheim

Telefon (07951) 985 0  
Telefax (07951) 985 202

[info@audi-linke.de](mailto:info@audi-linke.de)  
Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners  
Fachbetriebsersteller 136.25348

Haller Straße 1  
74564 Crailsheim

Telefon (07951) 985 0  
Telefax (07951) 985 202

[info@audi-linke.de](mailto:info@audi-linke.de)  
Stempel des Volkswagen Partners

Haller Straße 1  
74564 Crailsheim

Telefon (07951) 985 0  
Telefax (07951) 985 202

[info@audi-linke.de](mailto:info@audi-linke.de)  
Stempel des Volkswagen Partners

Haller Straße 1  
74564 Crailsheim

Telefon (07951) 985 0  
Telefax (07951) 985 202

[info@audi-linke.de](mailto:info@audi-linke.de)  
Stempel des Volkswagen Partners

Haller Straße 1  
74564 Crailsheim

Telefon (07951) 985 0  
Telefax (07951) 985 202

[info@audi-linke.de](mailto:info@audi-linke.de)  
Stempel des Volkswagen Partners




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrasion
- Steinschlag


<b>Mängel festgestellt?</b>	<b>Ja:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Nein:</b> <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

<b>Ihr nächster Service-Termin</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	   
oder am (Datum): <b>3/18</b>	   
oder bei (km-Stand): <b>120000</b>	   

## Service-Nachweis 5

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebefüllung: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haidekkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Service durchgeführt am: <b>22.11.18</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
bei km-Stand: <b>123 667</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
<input checked="" type="checkbox"/> .....		
Service durchgeführt <b>Autohaus Linké GmbH</b> <b>Volkswagen Partner</b> Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 136-25348		LongLife/Mobilitätsgarantie GmbH <b>Volkswagen Partner</b> Haller Straße 1 74564 Crailsheim Telefon (07951) 985 0 Telefax (07951) 985 202 info@auto-linke.de Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 136-25348
<b>Ihr nächster Service-Termin</b>		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<b>Zugetho.....</b>	
oder	am (Datum): <b>11/20</b>	
oder	bei (km-Stand): <b>153000</b>	



BT-0449

**Abb. 7** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?  
 Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:  
.....

Stempel des Fachbetriebs

151.5D3.PKW.00