



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

4.04/2015

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

- Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



3G0012701SC

3G0012701SC

1	WVWZZ3CZGP001792		CRLB		
2	3G545X		HLBMT 110 KW		
3	3G545X PASSAT Var.		TT		
4	QFZ LA7W		TDI M6F CRLB		
	X0A B0A C32 G0K H4X J0B DN4 Q4H				
	V0A 1AT 1G0 2ZW 5RQ 5SL TR1				
	3S1 8T0 Q16 I8E 8GV				
	1ZA L33 0YD G01 7MM				
	1JA				

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
AUTOSCHMITT FRANKFURT GmbH Volkswagen Partner 08.07.15	AUTOSCHMITT FRANKFURT GmbH Volkswagen Partner 01.07.15
Königsbacher Straße 15-21 60528 Frankfurt am Main Telefon (069) 678 000-0 Telefax (069) 678 000-60 autoschmitt@t-online.de Berufsnummer 142 34789	Königsbacher Straße 15-21 60528 Frankfurt am Main Telefon (069) 678 000-0 Telefax (069) 678 000-60 autoschmitt@t-online.de Berufsnummer 142 34789
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.03.16	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 23804	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 24083	☒
Service durchgeführt von: AUTOHAUS KELLER e.i.r. www.autohaus-keller.de 97209 Veitshöchheim Tel.: 0931-900 82-0 service@autohaus-keller.de Betriebs-Nr. 142-34495 Stempel des Fachbetriebs	Anteil: AUTOHAUS KELLER e.i.r. www.autohaus-keller.de 97209 Veitshöchheim Tel.: 0931-900 82-0 service@autohaus-keller.de Betriebs-Nr. 142-34495 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Bremsflüssigkeit
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 03.12.17
oder	oder
am (Datum): 03.12.17	bei (km-Stand): 59804
oder	
bei (km-Stand): 59804	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11. 2018 oder bei (km-Stand): 90431	Branglossigkeit am (Datum): 07/2018 oder bei (km-Stand): —

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer	○ Beule/Delle	☐ Korrosion	Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.12.2018 oder bei (km-Stand): 129778	Brennflüssigkeit am (Datum): 07.12.2018 oder bei (km-Stand):

3G0012701SC

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.01.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 118812	☒ Zündkerzen
	☒ p
Rechnungsnummer: Autonhaus KELLER Scheffelstraße 1 97209 Veitshöchheim Tel. 0931.90082-0 service@autonhaus-keller.de Betriebs-Nr. 142-34495 Stempel des Fachbetriebs	Autonhaus KELLER Scheffelstraße 1 97209 Veitshöchheim Tel. 0931.90082-0 service@autonhaus-keller.de Betriebs-Nr. 142-34495 Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.11.19 oder bei (km-Stand): 118000	am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzmittel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleiterschaltung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	☒ Zahnriemen
bei km-Stand:	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒
Service Autohauss KELLER GmbH Scheffelstraße 1 97209 Veitshöchheim Tel. 0931.90082-0 service@autohauss-keller.de Stempel des Fachbetriebs 34495	Service Autohauss KELLER GmbH Scheffelstraße 1 97209 Veitshöchheim Tel. 0931.90082-0 service@autohauss-keller.de Stempel des Fachbetriebs 34495

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 01.12. oder bei (km-Stand): 17800	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The middle row shows the car from the top, side, and bottom perspectives. The bottom row shows the car from the front, side, and rear perspectives. The drawings are simple line art, focusing on the car's outline and basic features like wheels, windows, and doors. The car is a four-door sedan with a boxy, angular design. The front view shows a large grille and headlights. The side view shows the car's profile, including the roofline and wheel arches. The rear view shows the car's back, including the trunk and taillights. The top view shows the car from above, highlighting the roof and window placement. The bottom view shows the car from below, highlighting the chassis and suspension components. The 3D perspective view shows the car from a low angle, emphasizing its height and front-end design.

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag
-----------	---------------	-------------	---------------

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC