Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

1 WVG ZZZ 1T Z GW559138

5T1 37X

2 TOURAN 2.Ø CLBMT

11Ø KW TDI M6F

3 DFEA QFZ

LA7W———— BG

4

BØA C1E GØK HS4 J2D DN4 Q4H

– 1AT 1G8 2ZH 1NL 5RQ 5SL TR1

ØBP 3S2 3U2 QG1 I8E 8GV 8ZH

1KE 1ZA – GØ4 7MM

ØY1 4UP 4X3 4I2 NØR 5MJ

8RM 2JP EØA ØAL ØBP 2G5

1JA LØ9 ØYD

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
16.3.2016	11.4.2016
Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811	Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) [illegible]

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.11.16	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 30618	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 10848	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Stempel des Fachbetriebs: 33 51811	LongLife Mobilitätsgarantie: Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	evtl. Inspektionsumfang
oder am (Datum): 11/18	am (Datum): 11/18
oder bei (km-Stand): 60.000	**oder** bei (km-Stand): 60.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.08.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 61.090 km	☐ / ☐ .....
Auftrag Rechnungsnummer: 16014	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 LONGLIFE III ÖL 5W30 VW-NORM: 504.00 u. 507.00 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Luft- und K-Staubfilterwechsel
oder	
am (Datum): 08.18	am (Datum): .....
oder	oder
bei (km-Stand): 91.000	bei (km-Stand): 90000

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel: Hoßstange h. l. Lackschad	Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03/18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 41319	☒ / ☐ UW
Rechnungsnummer: 20058	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: **Vovis Automobile GmbH** **Volkswagen Partner** Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie: **Vovis Automobile GmbH** **Volkswagen Partner** Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	evtl. Inspektion
oder	
am (Datum): 03/19	am (Datum): 03/19
oder	oder
bei (km-Stand): 120.000	bei (km-Stand): 120.000

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	**Vovis Automobile GmbH** **Volkswagen Partner** Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04/19	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 119 757	☐ / ☐ .....
Auftrags Rechnungsnummer: 1898	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Automobile Köpper GmbH Volkswagen Partner, Auf dem Quellberg 31, 48249 Dülmen, Telefon 02594/78313-0, Telefax 02594/78313-20, Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Automobile Köpper GmbH Volkswagen Partner, Auf dem Quellberg 31, 48249 Dülmen, Telefon 02594/78313-0, Telefax 02594/78313-20, Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	.....
am (Datum): 04/20	am (Datum): .....
oder	**oder**
bei (km-Stand): 150.000	bei (km-Stand): .....

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel: Kratzer Stoßfänger h.r.	Automobile Köpper GmbH Volkswagen Partner, Auf dem Quellberg 31, 48249 Dülmen, Telefon 02594/78313-0, Telefax 02594/78313-20, Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 23.05.17	km-Stand: 52.889 L
Bemerkungen: 97CH/01	Vovis Automobile GmbH Volkswagen Partner Auf dem Quellberg 31 48249 Dülmen Telefon (02594) 78313 - 0 Telefax (02594) 78313 - 20 Betriebsnummer 133 51811 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	

Scanned with CamScanner