Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger



Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:**[a]
142/35548 Autohaus Ernst GmbH 68167 Mannheim	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

[a] Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.10.16	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 25765	☐ / ☐ .....
~~Rechnungsnummer:~~ 634	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96 1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96 1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Staub u. Pollen
oder	
am (Datum): 10/17	am (Datum): 1/18
oder	**oder**
bei (km-Stand): 60000	bei (km-Stand): 60000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.6.17	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 60.097	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: A. 7819	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: **Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: **Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Kraftstoff-, Luftfilter
oder	
am (Datum): 6-2018	am (Datum): 6-2019
oder	**oder**
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☐ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.3.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 90.888	☐ / ☐ .....
~~Rechnungs~~nummer: 2104	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Autohaus **Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus **Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Staub- Pollenfilter, DSG-Öl
oder	
am (Datum): 3-2019	am (Datum): 6-2020
oder	**oder**
bei (km-Stand): 120.000	bei (km-Stand): 176.000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.10.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 120654	☐ / ☒ Zündkerzen
	☐ / ☒ .....
Rechnungsnummer: A: 12884	☐ / ☒ .....
Service durchgeführt von: **Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Audi Service** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 143/34681 Stempel des Fachbetriebs	Lo... Mobilitätsgarantie: **Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Audi Service** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 143/34681 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsflüssigkeit
oder	
am (Datum): 10.20	am (Datum): 1.19
oder	**oder**
bei (km-Stand): 150080	bei (km-Stand): 150080

Dokumentation der Karosserieprüfung



Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

× Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:	**Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Audi Service** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 143/34681 Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☐ / ☑ **Inspektion**	☑ / ☐ Bremsflüssigkeit
☐ / ☑ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ / ☑ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☐ / ☑ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☑ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 2.1.11	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 124471	☐ / ☑ .....
Rechnungsnummer: A: 15758	☐ / ☑ .....
Service durchgeführt von: **Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner** Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96-1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 10.20 **oder** bei (km-Stand): 150000	Insp. am (Datum): 10.20 **oder** bei (km-Stand): 150000

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 03.08.16	km-Stand: 23762
Bemerkungen: Aktion 9101 durchgeführt am 09.08.16	Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96 1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Fachbetriebs

Datum: 06.10.16	km-Stand: 25769
Bemerkungen: Aktion 24CP durchgeführt am 06.10.16	Autohaus Hansheinrich Hess GmbH Volkswagen Partner Am Kraftenborn 1 63654 Büdingen Telefon +49 6041 96 100 Telefax +49 6041 96 1070 info@auto-hess.de Betriebsnummer 142/34681 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Scanned with CamScanner