Serviceplan

Volkswagen

Deutschland

Scanned with CamScanner

Fahrzeugdatenträger

1 WVWZZZAUZGP587438 CUNA

BA5 88Y

2 BA588Y VARIANT 2,0 GTDBM 135KW
QMN L041 TW fTDI D6F CUNA

3 X0A B0A V17 G1A H6L J2D DK7 Q4P
V1P 1AT 1G8 2FW 1NL 5RQ 5SL TR1
0BE 3S2 3U2 QI6 I8E 8GV 8ZH
1KE 1ZA 3FU G32 7MM
0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N6D 5ML

4 9VH 2JQ E0A 0AF 0BE 2G5
1JK L18 0YF

BTT-050

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
05. Feb. 2016 **Volkswagen Automobile Hamburg GmbH** **Volkswagen-Servicepartner** **Betrieb: Harburg** Großmoorbogen 1 21079 Hamburg Telefon (040) 766 07-0 Telefax (040) 766 07-103 www.volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 128 20907	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☑ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☑ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☑ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☑ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.12.16	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 30262	☐ / ☐ .....
~~Rechnungsnummer:~~ Auftrag # 18279	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH, Betrieb: Glinde, Glinder Weg 2, 21509 Glinde, Telefon (040) 72 77 92-0, Telefax (040) 72 77 92-20, info@volkswagen-hamburg.de, Partner-Nr.: 123 45101	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH, Betrieb: Glinde, Glinder Weg 2, 21509 Glinde, Telefon (040) 72 77 92-0, Telefax (040) 72 77 92-20, info@volkswagen-hamburg.de, Partner-Nr.: 123 45101
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	
am (Datum):	am (Datum): 12/17
oder	**oder**
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 60000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☑ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☑ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☑ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑ Luftfiltereinsatz
☐ / ☑ Reparaturempfehlung	☐ / ☑ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.09.17	☐ / ☑ Zahnriemen
	☐ / ☑ Zündkerzen
bei km-Stand: 60494	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 13632	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Werk Glinde Glinder Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 mto@volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 45401 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH Werk Glinde Glinder Weg 2 21509 Glinde Telefon (040) 72 77 92-0 Telefax (040) 72 77 92-20 mto@volkswagen-hamburg.de Partner-Nr.: 123 45401 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☐ nach Service-Intervall-Anzeige **oder** am (Datum): 09/18 **oder** bei (km-Stand): 90000	..... am (Datum): ..... **oder** bei (km-Stand): 90000

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ **Ölwechsel-Service**	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ **Inspektion**	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 6.09.18	☐ / ☒ Zahnriemen
	☐ / ☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 92411	☐ / ☐ .....
Rechnungsnummer: 2018011945	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH, Betrieb: Glinde, Glinder Weg 2, 21509 Glinde, Telefon (040) 72 77 92-0, Telefax (040) 72 77 92-20, info@volkswagen-hamburg.de, Partner-Nr.: 123 45101	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Automobile Hamburg GmbH, Betrieb: Glinde, Glinder Weg 2, 21509 Glinde, Telefon (040) 72 77 92-0, Telefax (040) 72 77 92-20, info@volkswagen-hamburg.de, Partner-Nr.: 123 45101
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Staub + Pollenfilter
oder	
am (Datum): 09/19	am (Datum): 02/19 DFH
oder	**oder**
bei (km-Stand): 122000	bei (km-Stand): 120000.

Scanned with CamScanner