SIMPLY CLEVER

SERVICEPLAN
ŠkodaSuperb
ŠkodaOctavia
ŠkodaYeti

max.
75 kg

Scanned with CamScanner

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	TMBFE61Z4B2054324 CFHC
Typbeschreibung	1Z5435 OCT.COM CR L&K
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	LHD 9153 CM 103KW CFHC
Mehr-Ausstattung	E7L 1D2 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3 4A3 8L5 JON 7AL 8GU 6YO 9AK 8RM 7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 G07 QNO 3L4 9P1 7X2 9W8 8WD 7A0 3GN QG1 7MG L13 7P1 F0A 3S2 2UA

Datum der Fahrzeugübernahme:

570:220

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 15.2.2013 **km-Stand:** 21.966

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☑	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☑	☐
Inspektions-Service	☑	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☑	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☑
Alle 60 000 km	☐	☑
Alle 90 000 km	☐	☑
Zündkerzenwechsel	☐	☑
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☑
Kraftstofffilterwechsel	☐	☑
Zahnriemenwechsel	☐	☑
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☑

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☑
Bremsflüssigkeitswechsel	☑	☐

Service dur… SIMPLY CLEVER ŠKODA

5704320
Jäger und Keppel GmbH
67346 Speyer

2 Jahre Mobilitätsgarantie
1676068

SAD 51968301 Stand 02/2012

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 22.4.15

km-Stand: 46 236

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

5704320

TMB [illegible]

Jäger und Keppel GmbH

67346 Speyer

2450154

SAD 51968301 Stand 01/2014

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 12.05.17 **km-Stand:** 70399

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Ser

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
5704320
TMB: FE[illegible]54324
2/3.022.582 67346 Speyer
Jäger und Keppel GmbH
SAD51968301 Stand: 08/2016
ŠKODA

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Scanned with CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 17.07.19

km-Stand: 91 897

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☑	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☑	☐
Inspektions-Service	☑	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☑	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☑	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☑	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☑	☐

Service

ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: FE61Z4B2054324

2/3.315.932

5704320
Jäger und Keppel GmbH
67346 Speyer

SAD51968301 Stand: 01/2018

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Scanned with CamScanner

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 61.610

Datum: 31.8.16

Bemerkungen: Albion 23R6 durchgeführt

Stempel Škoda Servicepartner

km-Stand:

Datum:

Bemerkungen:

Stempel Škoda Servicepartner

Scanned with CamScanner