SCHWABA
GMBH

Unfall Spezialist
Karosserie, Lack, Clever Repair

Panne? Unfall?

Hilfe rund um die Uhr
0800 8888840

Serviceplan
Volkswagen

Serviceplan Deutschland

Skenováno pomocí CamScanner

Fahrzeugdatenträger

WVG ZZZ 1T Z HWØ97Ø6Ø

5T1 37Y

TOURAN 2.Ø CLBMT

11Ø KW TDI D6F

DFGA SGG

LD5JL-------- BG

BØA C1E G1A HS4 J2D DN4 Q4H

– 1AT 1G8 1XX 1NL 5RQ 5SL TR1

ØBP 3S2 3U2 QG1 I8E 8GV 8ZQ

1KE 1ZA – GØ4 7MM

ØY1 4UP 4X3 4I2 NØR 5MJ

8RM 2JP EØA ØAL ØBP 2G5

1JA LØ9 ØYE

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer, 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:[a)]
28.04.17 Schweizer Lechhausen ZwNl. der Schwaba GmbH Donaustraße 8 86165 Augsburg Telefon (0821) 79072-0 Telefax (0821) 79072-93 Betriebsnummer 141/27928	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	Ölwechsel-Service	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	Inspektion	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.11.17		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 28.502		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2017001723		☐ / ☐	Autohaus Mayer Volkswagen Service
Service ausgeführt von: Autohaus Mayer Volkswagen Service, Wörishofer Straße 23, 86842 Türkheim, Telefon (08245) 9621-0, Telefax (08245) 9621-77, service@mayer-tuerkheim.de, Betriebsnummer 141 6492		LongLife Mobilitätsgarantie: Wörishofer Straße 23, 86842 Türkheim, Telefon (08245) 9621-0, Telefax (08245) 9621-77, service@mayer-tuerkheim.de, Betriebsnummer 141 6492	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	
am (Datum): 11/2018	am (Datum): 11/2018
oder	**oder**
bei (km-Stand): 58.000	bei (km-Stand): 58.000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☑ / ☐	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.05.18		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 57.500		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2018000887		☐ / ☐	Autohaus Mayer
Service durchgeführt von: Autohaus Mayer Volkswagen Service, Wörishofer Straße 23, 86842 Türkheim, Telefon (08245) 9621-0, Telefax (08245) 9621-77, service@mayer-tuerkheim.de, Betriebsnummer 141 64921		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Mayer Volkswagen Service, Wörishofer Straße 23, 86842 Türkheim, Telefon (08245) 9621-0, Telefax (08245) 9621-77, service@mayer-tuerkheim.de, Betriebsnummer 141 64921	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspection
oder	
am (Datum): 05/2019	am (Datum): 05/2019
oder	**oder**
bei (km-Stand): 87.000	bei (km-Stand): 87.000

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☒	AdBlue®
☒ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☒	Bremsflüssigkeit
☒ / ☐	mit Motorölwechsel	☒ / ☐	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒	Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒	Keilrippenriemen
☒ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐	Luftfiltereinsatz
☐ / ☒	Reparaturempfehlung	☐ / ☒	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 30.11.18		☐ / ☒	Zahnriemen
bei km-Stand: 85.914		☐ / ☒	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 6018 002037		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Mayer Volkswagen Service, Wörishofer Straße 23, 86842 Türkheim, Telefon (08245) 9621-0, Telefax (08245) 9621-77, service@mayer-tuerkheim.de, Betriebsnummer 141 64921		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Mayer Volkswagen Service, Wörishofer Straße 23, 86842 Türkheim, Telefon (08245) 9621-0, Telefax (08245) 9621-77, service@mayer-tuerkheim.de, Betriebsnummer 141 64921	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspection
oder	am (Datum): 11/2019
am (Datum): 11/2019	**oder**
oder	bei (km-Stand): 115.000
bei (km-Stand): 115.000	

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☑ / ☐	mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ / ☐	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☑ / ☐	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 21.06.19		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 114.725		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 6190010 14		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Mayer Volkswagen Service Wörishofer Straße 23 86842 Türkheim Telefon (08245) 9621-0 Telefax (08245) 9621-77 service@mayer-tuerkheim.de Betriebsnummer 141 64921 Stempel des Fachbetriebs			LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Mayer Volkswagen Service Wörishofer Straße 23 86842 Türkheim Telefon (08245) 9621-0 Telefax (08245) 9621-77 service@mayer-tuerkheim.de Betriebsnummer 141 64921 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	am (Datum): 06/2020
am (Datum): 06/2020	**oder**
oder	bei (km-Stand): 144.000
bei (km-Stand): 144.000	

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☑ / ☐	**Ölwechsel-Service**	☐ / ☑	AdBlue®
☑ / ☐	**Inspektion**	☐ / ☑	Bremsflüssigkeit
☑ / ☐	mit Motorölwechsel	☐ / ☑	Dieselkraftstofffilter
☐ / ☑	mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☑	Getriebeöl: DSG®, ATF
☑ / ☐	LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☑	Haldexkupplung: Öl
☐ / ☑	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☑	Keilrippenriemen
☑ / ☐	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☑	Luftfiltereinsatz
☐ / ☑	Reparaturempfehlung	☐ / ☑	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☑	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☑	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 29.01.20		☐ / ☑	Zahnriemen
bei km-Stand: 143.793		☐ / ☑	Zündkerzen
Rechnungsnummer: 2026000135		☐ / ☐	.....
Service durchgeführt von: Autohaus Mayer Volkswagen Service Wörishofer Straße 23 86842 Türkheim Telefon (08245) 9621-0 Telefax (08245) 9621-77 service@mayer-tuerkheim.de Betriebsnummer 141 64921 Stempel des Fachbetriebs		LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Mayer Volkswagen Service Wörishofer Straße 23 86842 Türkheim Telefon (08245) 9621-0 Telefax (08245) 9621-77 service@mayer-tuerkheim.de Betriebsnummer 141 64921 Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	**Zusatzarbeiten**
☑ nach Service-Intervall-Anzeige	Inspektion
oder	
am (Datum): 01/2021	am (Datum): 01/2021
oder	**oder**
bei (km-Stand): 173.000	bei (km-Stand): 173.000

Bremsflüssigkeitswechsel 05/2020

Skenováno pomocí CamScanner