



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 1T z HW015753															
	5T1 47Y															
2	TOURAN 2.0 HLBMT															
	110 KW TDI D6F															
3	DFGA QMM															
	LC9A BG															
4	B0A CE9 G1A HD3 J2D DN4 Q4H															
	- 1AT 1G0 1XX 1NL 5RQ 5SL TR1															
	0BP 3S1 3U2 QG1 I8H 8GV 8ZH															
	1KE 1ZA - G05 7MM															
	0Y1 4UP 4X4 4F2 N0R 5MB															
	8RM 2JR E0A 0AL 0BP 2G5															
	1JC L20 0YD															

BTT-0907

bb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 08.08.16 Volkswagen Zentrum Würzburg Spindler GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 100 97071 Würzburg Telefon: (0931) 20 90 100 Telefax: (0931) 20 90 101 info@spindler-gruppe.de www.spindler-gruppe.de	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 17.08.16 Volkswagen Zentrum Würzburg Spindler GmbH & Co. KG Nürnberger Straße 100 97071 Würzburg Telefon: (0931) 20 90 100 Telefax: (0931) 20 90 101 info@spindler-gruppe.de www.spindler-gruppe.de
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.03.2017	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 29616	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A: 31370	☒ DGV nach BGV 03117
Service durchgeführt von: Autohaus Lindacher GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Nürnberger Straße 1 91443 Scheinfeld Telefon (0 91 62) 98 96 6 Telefax (0 91 62) 98 96 77 Stempel des Fachbetriebs service@autohaus-lindacher.de	Service durchgeführt von: Autohaus Lindacher GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Nürnberger Straße 1 91443 Scheinfeld Telefon (0 91 62) 98 96 6 Telefax (0 91 62) 98 96 77 Stempel des Volkswagen Partners service@autohaus-lindacher.de
Betriebsnummer 142 62979	Betriebsnummer 142 62979
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	Inspektion am (Datum): 08.03.17 oder bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.09.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 59152	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Rechnungsnummer	☐ Rechnungsnummer
Service durchgeführt von: 1 Ulrich Scheinfeld Telefon (09 1 62) 98 96 6 Telefax (09 1 62) 98 96 77 www.volkswagen-lindacher.de Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätsgarantie: 91443 Scheinfeld Telefon (09 1 62) 98 96 6 Telefax (09 1 62) 98 96 77 www.volkswagen-lindacher.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum): 09/19	am (Datum): 09/19
oder	oder
bei (km-Stand): 90000	bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit 08/19
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselpartikelfilter 180000
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldebox: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz 180000
☐ / ☒ Reparaturrempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.10.19	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 11442	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 38672	☒ / ☐ Volkswagen Partner
Service durchgeführt von: 91442 Schenfeld Telefon (09162) 98966 Telefax (09162) 989677 service@autohaus-lindacher.de	LongLife Mobilitätsgarantie: 91442 Schenfeld Telefon (09162) 98966 Telefax (09162) 989677 service@autohaus-lindacher.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/20 oder bei (km-Stand): 150000	☒ LKW am (Datum): 10/19 oder bei (km-Stand): 150000

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☒ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☒ / ☐ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☒ / ☐ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☐ Haldexkupplung: Öl
☒ / ☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☐ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☐ Luftfiltereinsatz
☒ / ☐ Reparaturrempfehlung	☒ / ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.06.2019	☐ / ☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 152172	☐ / ☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 7156	☐ / ☐ LongLife Mobilitäts-Garantie:
Service durchgeführt von:    	   
Autohaus Spindler Kreuzwertheim GmbH & Co. KG Haslocher Straße 23 97892 Kreuzwertheim Tel. 09342/92 50 0 Fax. 09342/92 50 15 Stempel des Fachhändlers: kreuzwertheim@spindler-gruppe.de	Autohaus Spindler Kreuzwertheim GmbH & Co. KG Haslocher Straße 23 97892 Kreuzwertheim Tel. 09342/92 50 0 Fax. 09342/92 50 15 Stempel des Volkswagen Partners: kreuzwertheim@spindler-gruppe.de
Betriebs-Nr.: 50831 SKODA: 5508310	Betriebs-Nr.: 50831 SKODA: 5508310
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): 182000	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.07.20	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 178 568	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: Auftr.-nr. 46052	☒ UUV
Service durchgeführt von: Autohaus Lindacher GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Nürnberg Str. 3 91443 Scheinfeld Telefon (09162) 98 96 6 Stempel des Fachbetriebs 77 service@autohaus-lindacher.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Lindacher GmbH & Co. KG Volkswagen Partner Nürnberg Str. 3 91443 Scheinfeld Telefon (09162) 98 96 6 Stempel des Volkswagen Partners Telefax (09162) 98 96 77 service@autohaus-lindacher.de Fahrzeugnummer 142 62 70
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/21 oder bei (km-Stand): 195 000	☒ UUV am (Datum): 07/21 oder bei (km-Stand): 195 000