Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TMBKE61Z5D2037629 CFHC
Fahrzeugtyp	1Z553Y OCT.COM CR 4X4
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor	NFR LF8H-4K4K CS 103KW CFHC
Sonderausstattung	E0A 1D0 5SL 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL HW6 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3 4A3 8L5 J0N QI6 8GU 6Y0 9AK 8RM 7Q0 8AG 8QL 8X1 4K3 B01 7MG QN2 3L3 9P1 7X1 9W8 8WH 7A0 3GN 7AA G06 L61 7P4 F0A 3S2 2UB

Datum der Auslieferung:

2	7	0	7	1	2

Hdl. Nr. 6050100
EHRHARDT & SG
Niederlassung
Kaltenbrunner Straße 2
9834* Hermagor
Tel.: 0

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Angaben über den Fahrzeughalter" Seite 2)

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 05.07.13 km-Stand: 26847

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒

Service durchgeführt von:

ŠKODA **Ehrhardt AG**
Niederlassung Hildburghausen
ŠKODA-Vertragshändler
Kaltenbronner Weg 2d
98646 Hildburghausen
Tel. 03685 / 79 70 66

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

SIMPLY CLEVER ŠKODA

ŠKODA Ehrhardt AG
Niederlassung Hildburghausen
ŠKODA-Vertragshändler
Kaltenbronner Weg 2d
98646 Hildburghausen

2 Jahre Mobilitätsgarantie

SAD 51968301 Stand: 02/2012

1777348

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: Anzeige

Datum: 07/15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 23.09.14 km-Stand: 58785

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	X	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	X	☐
Inspektions-Service	X	☐
Intervall-Service	☐	X
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]	☐	X
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	X
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐	X
Kraftstofffilterwechsel	☐	X
Zündkerzenwechsel	☐	X
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	X
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	X
Zahnriemenwechsel	☐	X
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	X
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	X
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	X

Service durchgeführt von:

ŠKODA Ehrhardt AG
Niederlassung Hildburg
SKODA-Vertragsha
Kaltenbronner Weg
98646 Hildburghaus
Stempel des ŠKODA Vertragshändlers

Mobilitätsgarantie[a]

ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

TMB: KE61 250205 7603

2264176

Nächster Inspektions/Intervall-
km Anzeige

Datum: 09/2016
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 23.11.15 km-Stand: 89514

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒

Service durchgeführt von:
ŠKODA Ehrhardt AG
Niederlassung Hildburghausen
ŠKODA-Vertragshändler
Kaltenbronner Weg 2d
98646 Hildburghausen
Tel. 03685 / 79 70 66

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB:

2614646

SAD 51968301 Stand: 03/2015

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 119514

Datum: 11/17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 17.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 30.01.17 km-Stand: 121509

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒

Service durchgeführt von:

ŠKODA Ehrhardt AG
Niederlassung Hildburghausen
ŠKODA-Vertragshändler
Kaltenbronner Weg 2d
98646 Hildburghausen
Tel. 03685 / 79 70 66
Stempel des ŠKODA Vertragspartners

ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB:

2/2.964.150

SAD51968301 Stand: 08/2016

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 151509

Datum: 01/19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 27.02.2018 **km-Stand:** 152129

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b]	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒

Service durchgeführt von:

Fahrzeugtechnik Müller
Inh.: Matthias Müller
Breitenbach
Zum Tännig 3
98553 St. Kilian
Tel.: 036841-53740
Fax: 036841-534369
fahrzeugtechnikmueller@t-online.de

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Mobilitätsgarantie[a]

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 182129

Datum: 2/2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a] Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

[b] Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 21.

Skenováno pomocí CamScanner