Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	TMBJF73T7B9064407 CFGB
Typbeschreibung	3T539C SUP.CO CR DPF ELE
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	MSU LA7W-8E8E CP 125KW CFGB
Mehr-Ausstattung	EOA 1D2 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FU 1N3 1NL HG8 4UP 3NW 3QT 4X3 4A3 8ZF JOL 7AA 8GU 6YO 9AK 8RM 7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 G07 QN2 3PH 9P3 Q2A 7X2 9W8 8WD 7A0 3GG QG1 7MG L30 7P7 F0A 2UA 3S9

Datum der Fahrzeugübernahme:

0	3	0	6	1	1

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 16.02 2012

km-Stand: 30540

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

SIMPLY CLEVER ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService
1323302

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 13.11.2012 **km-Stand:** 60 425

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Service

SIMPLY CLEVER ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

1570893

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 21. 6. 13

km-Stand: 73.130

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Serv

SIMPLY CLEVER ŠKODA

ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie

1767762

SAD 51968301 Stand 02/2012

Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co.KG
Würzburger Straße 9, 63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 387-0, Fax: 06021 387-212
ŠKODA Vertragshändler Hdl.-Nr. 5208160

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Skenováno pomocí CamScanner

Datum: 18.12.2014 **km-Stand:** 102.786

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

ŠKODA
AUTOHAUS M. KORBEL GMBH
WEG 5
83933 MÜNCHBERG
2 Jahre Mobilitätsgarantie.
30
980
TMB: JF73T7B9064407
2301437

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: lt. Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Skenováno pomocí CamScanner

Service-Nachweis

Datum: 4.11.2015 **km-Stand:** 118.797

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service d...
Die Inspektion an Ihrem Fahrzeug wurde **nach Herstellervorschriften** durchgeführt.

Inklusive **Mobilitäts-Garantie** bis zur nächsten fälligen Inspektion!

AUTO HAUS

...skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: lt. Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

...schutz der Karosserie prüfen"

Skenováno pomocí CamScanner

Datum: 19.07.17

km-Stand: 147 397

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☒
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

Kfz.-Meisterbetrieb
B. Appelmann
63743 Aschaffenburg
Tel. 06021-91177

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 177 000

Datum: 19.07.19

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

[a)] Überzeugen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen"

Skenováno pomocí CamScanner

Datum: 24.7.19

km-Stand: 173 563

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen[a)]	☐	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Innenraum	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

Service durchgeführt:

Kfz.-Meisterbetrieb
B. Appelmann
63743 Aschaffenburg
Tel. 06021-91177

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: A.12

Datum: 24.7.20

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen"

Skenováno pomocí CamScanner