



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland

Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC










3G0012701SC

4.04/2015



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltersatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.05.16	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 28182	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4182055	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 Audi Service	LongLife-Mobilitätsgarantie:
 www.auto-timmer.de	 Audi Service
Stempel des Fachbetriebs Borken	Stempel des Volkswagen Partners
 www.auto-timmer.de	 Audi Service
 www.auto-timmer.de	 Audi Service

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

Dokumentation der Karosserieprüfung






Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.







Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
  TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken 22131 Stempel des Fachbetriebs		

9G0012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotortoffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.08.17	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 84986	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 4223467	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
 	 
 TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken	 TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	22131
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

9G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung








Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 		
TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken 22131 Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>10.04.18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>114 766</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>4242574</i>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken 46325 Borken 22131	<input type="checkbox"/>
Stempel des Fachbetriebs  TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken 46325 Borken 22131	<input type="checkbox"/>
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):	

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung











Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken 46325 Borken 22131		
Stempel des Fachbetriebs		

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwächler
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>04.02.19</i>	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>144198</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>4266509</i>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:  Audi	<input type="checkbox"/>
 Audi	<input type="checkbox"/>
 TIMMER www.auto-timmer.de	 Audi
Stempel des Fachbetriebs <i>46325 Borken</i>  TIMMER www.auto-timmer.de	 Audi
Stempel des Fachbetriebs <i>46325 Borken</i> 22131	Stempel des Fachbetriebs <i>46325 Borken</i> 22131
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder	am (Datum):
am (Datum):	oder
oder	bei (km-Stand):
bei (km-Stand):

3G0012701SC

Dokumentation der Karosserieprüfung






Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
 Audi  TIMMER www.auto-timmer.de 46325 Borken Stempel des Fachbetriebs <i>46325 Borken</i> 22131		