Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG

### Achtung!

Wartung und Verschleiß über VW / Audi Leasing

Vertragsnr.: 5755402

Kennzeichen: ME-0E 960

Tel. 0211 - 94 46 00



Volkswagen

Deutschland





## Fahrzeugdatenträger

1 [			3G	545Y			CRL		
2 [		ISYP.		T Va T	r. 0	HLBM TDI	IT 1 D6F	.10 KW CRLB	
] 3 [ [	VOA	1AT	1G0 8T8	1XX Q16					
] <sup>1</sup>	1JA								1
j							The second secon		j ]
:						- 0			

**Abb. 1** 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)	
Autohaus Moll Kaarst GmbH Volkswagen Parmer	Autohous Mall Keerst GmbH	
Königsberger Straße 2 41564 Kaarst	Volkewagen Fartner	
Telefon 0 21 31/9 60 00 Telefax 0 21 31/96 00 90 West. W-moli.de Betr. Nr. 133/21747	Mönigsberger Straße 2 41564 Kasret Telefon 0.21.31/9.60.00 Telefox 0.21.31/96.00.90	
12.04.16 Stompold	8 str. Nr. 133/21747 21.04.16	
Stempel des Volkswagen Partners  Je nachdem was zugest in der	Stempel des Volkswagen Partners	

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
d/□ Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®		
/ Inspektion			
/ mit Motorölwechsel	□ / M Bremsflüssigkeit		
/√ mit erweitertem Inspektionsumfang	Dieselkraftstofffilter		
/ D LongLife Motoröl verwendet	Getriebeöl: DSG®, ATF		
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd-	□ / d Haldexkupplung: Öl		
gasarilage	□ / ∯ Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ( Luftfiltereinsatz		
Reparaturempfehlung	□ / ∯ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ /₺ Staub- und Pollenfiltereinsatz		
ervice durchgeführt am: 13 03,17	□ / 🏄 Zahnriemen		
ervice durchgerunk am: 10 75 77	□ / 🕰 Zündkerzen		
ei km-Stand: 29.76A	0/0		
Rechnungsnummer: 2017000365	<sup>-/-</sup> Autohaus Mayer		
ervice Autobaust Mayer	LvalksWdgenservice		
Volkswagen Service	Wörlshofer Straße 23		
Wörlshofer Straße 23	86842 Türkheim		
86842 Türkheim	Telefon (08245) 9621-0		
Telefon (08245) 9621-0	Telefax (08245) 9621-77 service@mayer-tuerkhelm.de		
Telefox (08245) 9621-77	Betriebsnummer 141 64921		
and commover-tuerkheim.com	Stempel des Volkswagen Partners		
emped सहिन्द्र प्रोमेन समित्र १ ६४९२१	Sterriper des volloning		
re nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten		
ervice-Ereignis			
nach Service-Intervall-Anzeige	Spection		
Acr.	am (Datum): 33 12 18		
der Grand) 60-000			
oder (	bei (km-Stand): 60.000		
60000	Dei (Kill-Stalle).		


kumentation der Karosserieprüfung	
6666	
Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karos	
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch fo	Igende Symbole:
	A Steinschlag
Mängel festgestellt? Ja: Nein:	50 / 15 h
Beschreibung der Mängel:	Autohaus Mayer Volkswagen Service Worlshofer Straße 23 86842 Türkhelm Telefon (08245) 9621-0 Telefox (08245) 9621-77 service@mayer-tuerkhelm.de Betriebsnummer 141 64921

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
□ / S Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®		
/ □ Inspektion	□ / ★ Bremsflüssigkeit		
mit Motorölwechsel	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter		
mit erweitertem Inspektionsumfang	☑ Getriebeöl: DSG®, ATF		
LongLife Motoröl verwendet	□ /★ Haldexkupplung: ÖI		
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/★ Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / Luftfiltereinsatz		
Reparaturempfehlung	□ / ★ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 28.9,2017	□/s Zahnriemen		
	□ / 🏂 Zündkerzen		
bei km-Stand: 59 5 24	o/o		
Rechnungenummer: 4338628	o/o		
Service datable Survices GmbH & Co. Ko  Valles vagen Service Partner  Breite Straße 25 31737 Rinteln Telefan (0 57 51) 96 48-0 Telefax (0 57 51) 96 48-41 info@ah-rostek.de	Volkswagen Service Partner  Breite Straße 25 31737 Rinteln Teleton (0 57 31) 96 48-0 Telefax (0 57 51) 96 48-41		
Stempel des Franhetricus 22201	infsenhrestek.de Berriebsnummer 124kswagen Partners		
Ihre nächsten Service-Termine	-1-		
Service-Ereignis  Anach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9.2018 oder bei (km-Stand): 89.500	zusatzarbeiten  am (Datum):		
bei (km-Stand): 81500	bei (km-Stand): 895 00		

## Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / AdBlue®
□ Inspektion	□ / ★ Bremsflüssigkeit
mit Motorölwechsel	Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	□ /x Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	≰/□ Luftfiltereinsatz
□ / □ Reparaturempfehlung	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.04. 2g18	Zahnriemen
and an ongoinment.	□ / Zündkerzen
bei km-Stand: 89654	0/0
Rechnungsnummer:	o/o
Service GmbH & Co. K.	A Longlite Mobilitätsgarantie: Co. Ko
Volkswagen Service Partner	Volkswagen Service Partner
Breita Straße 25	Breits Straße 25
31737 Rintalm	31.737 Rinteln
Telpion (0.57 51) 96 48-0	Telefon (0 57 51) 96 48-0
Februar (0 57 51) 96 48-41	Telefax (0 57 51) 96 48-41
Info@oh-rosek.de Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Settlebillibillibil 124 22202
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder .	
am (Datum): 1.2019	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 119600	bei (km-Stand): 49.6.00

a / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
Ölwechsel-Service	□ / d dBlue®
Inspektion	□ / □ / Bremsflüssigkeit
□ mit Motorölwechsel	u / Dieselkraftstofffilter
mit erweitertem Inspektionsumfang	Getriebeől: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / 5 Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erd- gasanlage	U/A Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ Ng Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung	u / Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	Staub- und Pollenfiltereinsatz
rvice durchgeführt am: 26.40.7018	u/ Zändriemen u/ Zündkerzen
Rostol C	0/0
Rosele Service Partner Breite Strose 25 31737 Rintello Felden (5 57 51) 96 48-0 rice Control of 57 511 96 48-0 rice Control	Rostelt San Vie Maille Mail Gobe KG Volkswagen Service Partner Irelu Stroße 25 31737 Rinteln Island (0 57 51) 96 48-41 Island (0 57 51) 96 48-41 Island (0 57 51) 96 48-41 Island (0 57 51) 96 48-41
re nächsten Service-Termine	Getriebsnummer 124 2201
vice-Ereignis	Zusatzarbeiten
ach Service-Intervall-Anzeige er (Datum): 10-2019	Brews Hussighert am (Dalum): 04. 2019
ler 151 200	oder bei (km-Stand): 180.000



Der Volkswagen Service | 13

#### Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
□ / S Ölwechsel-Service	□ / ★ AdBlue®
X / □ Inspektion	✓ □ Bremsflüssigkeit
✓/ □ mit Motorölwechsel	□ / Dieselkraftstofffilter
□ /メ mit erweitertem Inspektionsumfang	□ / Getriebeöl: DSG <sup>®</sup> , ATF
LongLife Motoröl verwendet	□ / Haldexkupplung: Öl
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / Keilrippenriemen
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ 🔏 Luftfiltereinsatz
□ / ★ Reparaturempfehlung	□ 🔏 Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□ / Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.4.2019	□ /∕⊾ Zahnriemen
	□ / X Zündkerzen
bei km-Stand: 150-365	o/o
Rechnungsnummer: 240003464	o/o
Service durchgeführt von: Rostek Service GmbH & Co. KG Volkswagen Service Partner	LongLife Mobilitätsgerantie: & Co. KG Volktwagen Service Parmer  Breite Straße 25
Breite Stroke 25 31737 Eintelin Teleton (0 57 51796 48-0 Sternpel des Factibethebs	31.737 Rinteln Telefon (0.57.51) 96.48-0 Telefox (0.57.51) 96.48-33 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nachstein Service-Termine	Bentelsnummer 124 2200
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):04,2c2c	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 180.000	bei (km-Stand): 180000

Serviceplan

# Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Jmtangen general	km-Stand: $29.76\Lambda$
Datum: 13.03.17  Bemerkungen:  TAZAION STCH	Autohaus Mayer Volkswagen Service Wörishofer Straße 23 86842 Türkheim Telefon (08245) 9621-0 Telefax (08245) 9621-77 service@mayer-tuerkheim.de Betriebsnummer 141 64921
	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs
Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
	Stempel des Fachbetriebs