



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZ3C z GE 105790 3G5 38R																																	
2	PASSAT Var. CLBMT 140 kW TDI D6A																																	
3	DFC A LH5X	PZR T0																																
4	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>B0A</td> <td>F86</td> <td>G0R</td> <td>HI1</td> <td>J2D</td> <td>DE5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>1AT</td> <td>1G2</td> <td>1XX</td> <td></td> <td>5RQ</td> <td>5SL</td> <td>TR1</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>3S2</td> <td>8TB</td> <td>QI6</td> <td></td> <td>I8E</td> <td>8GU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8RM</td> <td></td> <td>1ZA</td> <td>L35</td> <td>OYF</td> <td>G01</td> <td>7MM</td> <td></td> </tr> </table>	-	B0A	F86	G0R	HI1	J2D	DE5		-	1AT	1G2	1XX		5RQ	5SL	TR1	-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU		8RM		1ZA	L35	OYF	G01	7MM		
-	B0A	F86	G0R	HI1	J2D	DE5																												
-	1AT	1G2	1XX		5RQ	5SL	TR1																											
-	3S2	8TB	QI6		I8E	8GU																												
8RM		1ZA	L35	OYF	G01	7MM																												

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>136/26573</p> <p>Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p>Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> </div> <p style="text-align: center;"><i>17.12.2018</i></p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>136/26573</p> <p>Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p>Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
---	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.5.2016	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 57.752	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder
am (Datum): 5.11.8	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 57.752	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbleiterschaltung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12. 11. 2016	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59729	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
AVG ROSIER GmbH & Co. KG Rechnungsnummer: Zweig Niederlassung Stendal	AVG ROSIER GmbH & Co. KG Zweig Niederlassung Stendal
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner Arneberger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03 9 31) 6 80 02 Telefax (03 9 31) 6 8 01 08 vw.stendal@rosier.de Betriebsnummer 146 77216 Stempel des Fachbetriebs	Volkswagen Partner Langzeit-Modellgarantie: Arneberger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03 9 31) 6 80 02 Telefax (03 9 31) 6 8 01 08 vw.stendal@rosier.de Betriebsnummer 146 77216 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	<i>Kraftstoff- u. Luftfilter</i>
oder	am (Datum):
bei (km-Stand): <i>90000</i>	oder
	bei (km-Stand): <i>90000</i>

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.12.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 122608	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: AVO-POSTER GmbH & Co. KG Zweig Niederlassung Stendal Volkswagen Partner Arnaberger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03931) 68002 Telefax (03931) 680103 Stempel des Fachbetriebs www.stendal-grosz.de Betriebsnummer 146 77216	AVO-POSTER GmbH & Co. KG LongLife Mobilitätsgarantie: Zweig Niederlassung Stendal Volkswagen Partner Arnaberger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03931) 68002 Telefax (03931) 680103 Stempel des Volkswagen Partners www.stendal-grosz.de Betriebsnummer 146 77216
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12/18 oder bei (km-Stand): 152608 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>31. Juli 18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <i>155424</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <i>1930547</i>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: AVG ROSIER GmbH & Co. KG	LongLife Mobilitätsgarantie:
Zweigniederlassung Stendal	Mobilitätsgarantie bis.....<i>Jul. 2019</i> 146/77216 bzw. bis zum nächsten Service
Volkswagen Partner	
Arneburger Straße 140	Stempel des Volkswagen Partners
39576 Stendal	
Telefon (03931) 6 80 02	
Telefax (03931) 68 01 03	
Stempel des Filialbetriebs	
vw.stendal@rosier.de	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.5.2015	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 185334	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1946472	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Zweigniederlassung Stendal Volkswagen Partner Arneburger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03931) 680 02 Telefax (03931) 68 01 03 Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 146 77216	LongLife Mobilitätsgarantie: Zweigniederlassung Stendal Volkswagen Partner Arneburger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03931) 680 02 Telefax (03931) 68 01 03 Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 146 77216
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 10.5.2016	km-Stand: 27.752
Bemerkungen: Aktion 2353 Krit. P2	 <p>141/31534 Seitz + Mayr GmbH + Co. KG 87527 Sonthofen</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>
Datum: 12.12.2016	km-Stand: 59729
Bemerkungen: AKtion 9101	<p>AVG ROSIER GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Stendal Volkswagen Partner</p> <p>Arneburger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03931) 68008 Telefax (03931) 680108 vw.stendal@rosier.de Betriebsnummer 146 77216</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>
Datum: 08.06.2017	km-Stand: 91122
Bemerkungen: Allo 64E4	<p>AVG ROSIER GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Stendal Volkswagen Partner</p> <p>Arneburger Straße 140 39576 Stendal Telefon (03931) 68008 Telefax (03931) 680103 vw.stendal@rosier.de Betriebsnummer 146 77216</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>