



Serviceplan



Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

TMBJH7NPXH7010310

CRLB

Fahrzeugtyp

3V545C SUP.COM GRT STY

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben

QMM LF9R-1Z1Z LA 110KW CRLB

Teilweise Fahrzeugbeschreibung


EOA 1D0 7UG 1BH 1KU 6FF 1AT 7MM
 1N3 601 H1U 4UP LOB B01 3QT 4X3
 J2D Q16 8GU



R 16 R 17 R 18 R 19

Datum der Auslieferung/Erstzulassung

200616



SKODA Partner
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Betriebsgewicht (in kg)
 Verbrauch (in l/100 km) - Innerorts / außerorts / kombiniert
 CO₂ - kombiniert (in g/km)

* je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Superb, Yeti und Rapid gültig.

Mit dem Stempel des verkaufenden ŠKODA Partners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien und Anweisungen von ŠKODA AUTO a.s. durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.



Datum:

24.06.16

ŠKODA Garantieverlängerung

Die ŠKODA Garantieverlängerung wird durch den Stempel des ŠKODA Partners bestätigt.



Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung*

Jahre: _____
oder
km: _____


Gültigkeit ab: _____

* Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Datum: 20.11.18 km-Stand: 84.344 km


- Service-Ereignis
- | | Durchge-
führt | ja | nein |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ölwechsel-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft ⁴¹ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Servicearbeiten | | | |
| Kraftstofffilterwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Haldex-Kupplung: Ölwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Staub- und Pollenfilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE 

TMB: 1/2.7.11.658

SAD5961201 Stand: 06/2016

Service durchgeführt in

SKODA 

Autohaus Wilhelmshaven-Nord
 Schmidt + Koch GmbH
 Preußenstraße 1
 26388 Wilhelmshaven
 T 04421 57010
 www.schmidt-und-koch.de
 HdL-Nr.: 5580840
 Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 12/19

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

⁴¹ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
⁴² Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.