



Serviceplan
Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

[illegible]

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: 20.09.16 SCHEIDER Wir machen das Bergische mobil. Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 · 42897 Remscheid Tel.: 02191.95 40 0 · Betriebs-Nr. 32301 www.autohaus-scheider.de	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 20.09.16 SCHEIDER Wir machen das Bergische mobil. Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 · 42897 Remscheid Tel.: 02191.95 40 0 · Betriebs-Nr. 32301 www.autohaus-scheider.de
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.2.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30177	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 2360	☐
 Service durchgeführt von: WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301	 Longlife Mobilitätsgarantie: WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02.11.18 oder bei (km-Stand): 60000	 am (Datum): 02.11.18 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☒ Ölwechsel-Service	☒ / ☒ AdBlue®
☒ / ☒ Inspektion	☒ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☒ mit Motorölwechsel	☒ / ☒ Dieselkraftstofffilter
☒ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ / ☒ Haldekupplung: Öl
☒ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ / ☒ Luftfiltereinsatz
☒ / ☒ Reparaturrempfehlung	☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.08.17	☒ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 53 379	☒ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsurmer SCHEIDER Wir machen das Bergische mobil. Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 · 42897 Remscheid Tel.: 02191.96 40-0 · Betriebs-Nr. 32301 www.autohaus-scheider.de Stempel des Fachbetriebs	☒ / ☒ SCHEIDER LongLife-Mobilitätsgarantie Wir machen das Bergische mobil. Willy Scheider GmbH & Co. KG Trecknase 6-8 · 42897 Remscheid Tel.: 02191.96 40-0 · Betriebs-Nr. 32301 www.autohaus-scheider.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/17 oder bei (km-Stand): 83 379	Inspekti- am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.5.18	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 119737	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 42897 Remscheid	Willy Scheider GmbH & Co. KC
Service durchgeführt von: 42897 Remscheid	LongLife Mobilitätsgarantie:
Telefon +49 2191 96 40-0	42897 Remscheid
Telefax +49 2191 96 40-44	Telefon +49 2191 96 40-0
info@autohaus-scheider.de	Telefax +49 2191 96 40-44
www.autohaus-scheider.de	info@autohaus-scheider.de
Betriebs-Nr.: 32301	www.autohaus-scheider.de
Stempel des Fachbetriebs	Betriebs-Nr.: 32301
	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Pollenfilter
oder	
am (Datum): 05/19	am (Datum): 08/19
oder	oder
bei (km-Stand): 119737	bei (km-Stand): 119737

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Aus-

tausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 24.01.2017	km-Stand: 24829
Bemerkungen: Action 97CH	 VW WILLY SCHEIDER GMBH & CO. KG TRECKNASE 6-8 42897 REMSCHEID Betriebs-Nr. 32301 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	Stempel des Fachbetriebs