



ŠKODA

**Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)**

Datum	2018-01-29
Stav km	60013 km
Číslo zakázky	101
Mobi Marke: 1/2.382.837	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Willy Scheider GmbH & Co. KG Gerstau 18 42857 Remscheid Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)**

Datum	2018-01-29
Stav km	60013 km
Číslo zakázky	101
Mobi Marke: 1/2.382.837	
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachový a pylový ✓ Olej převodový ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Willy Scheider GmbH & Co. KG Gerstau 18 42857 Remscheid Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

**Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)**

Datum	2017-04-10
Stav km	30000 km
Číslo zakázky	39280
Provedeno	Willy Scheider GmbH & Co. KG Treknase 6-8 42897 Remscheid Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	TMBJJ7NEXH0036899
Označení typu	OCT.COM STY TD110/2.0A6F
Datum prodeje	2016-09-05

### Záznam dílny

Datum	2019-09-16
Stav km	120000 km
Mob.Nr.2/3.354.227	
Provedeno	Willy Scheider GmbH & Co. KG Gerstau 18 42857 Remscheid Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano

### Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Datum	2019-09-16
Stav km	120000 km
Číslo zakázky	3345
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Olej převodový <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Willy Scheider GmbH & Co. KG Gerstau 18 42857 Remscheid Německo
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)