

Serviceplan Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1 _	WVWZZZ3CZHP012996 CRLB 3G535X
2	3G535X PASSAT Var. CLBMT 110 KW QFZ LR7H TO TDI M6F CRLB
3	X0A B0A F86 G0K H3Y J2D DN4 Q2J V0A 1AT 1G8 2ZH 5RQ 5SL TR1 - 3S2 8T7 Q16 18E 8GU 1ZA L34 OYC G01 7MM
4	1JI

be,

1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fal	nrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchst
rgabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)
14 - 11 16 Auto Bach GmbH	Auto Bach GmbH Volkswagen Partner
Volkswagen Partner) Urseler Straße 61	Urseler Straße 61 61348 Bad Homburg Telefon +49 (0)6172 3087 0
61348 Bad Homburg Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40	Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-homburg@autobach.de Betriebsnummer 142 43997
info-homburg@autobach.da	24.11.16

Service-Nachweis 1			
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
ärbcol-Service	□/□ AdBlue®		
	□/₽ Bremsflüssigkeit		
	□ / ½ Dieselkraftstofffilter		
	□/∰ Getriebeöl: DSG®, ATF		
mit erweitertem Inspektionsumfang			
LongLife Motoröl verwendet	□ / 💆 Haldexkupplung: Öl		
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / to Keilrippenriemen		
Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / t Luftfiltereinsatz		
□ / ॾ Reparaturempfehlung	□/ ♠ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	□/t Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 13.6-17	□ / N Zahnriemen		
bei km-Stand: 28 25 7	□ / 🐚 Zündkerzen		
Rechnungar Taridels gesets Charlot	SHG Handelsgesellschaft mbb		
Service direction Service dire	Rittersbacher Volkswägen Servicepartne		
45497	45497		
Mannheimer Straße 147	Mannheimer Straße 147		
67657 Kaiserslautern Telefon 0631-34166 0	07037 Kaiserslautora		
stemper deschadosatraches 26	Telefon 0631-34166 0 Telefax 0631-34164 26		
www.fittersharher.de	Telefax 0631-341640fkswagen Partners www.rittersbacher.ite kontakt about Och		
Ihre nächstem Serbte @ With All hecher de Service-Ereignis	kontakt.ahost@ritterspacher.de		
Anach Service Internal	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige oder			
am (Datum):6/18	Pollesfill		
oder	am (Datum): 3/18		
, starid):	Oder		
	pei (km-Stand): 60 000		

Service-Nachweis 2	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	□/ AdBlue [®]		
□/	□ / ☑ Bremsflüssigkeit		
nspektion	□ / ☑ Dieselkraftstofffilter		
√ /□ mit Motorölwechsel	□/ 9 Getriebeöl: DSG [®] , ATF		
	□ / ② Haldexkupplung: Öl		
LongLife Motoröl verwendet			
□ / d Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□ / d Keilrippenriemen		
□ / Ġ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□ / ⑤ Luftfiltereinsatz		
□ / ú Reparaturempfehlung	्र / पूर्व Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	♥ /□ Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: 11.12-17	□ / 🛱 Zahnriemen		
pei km-Stand: 58105	□ / ば Zündkerzen		
Rechnungspym महानं delsgeseilschaft mbH	□/d 5HG Handelsgesellschaft mbH		
ervice durchgefame con:	<u>Rittersbacher</u> Volk89vi£gĕlebjeäteepatitner		
Volkswagen Servicepartner			
45497 Mannheimer Straße 147	45497 Mannheimer Straße 147		
67657 Kaiserslautern	67657 Kaiserslautern		
Telefon Chair and a con	Telefon 0631-34166 0		
temper deschalabeithigh so 26	Telefax 0631-34166 26		
hre nächtenstet abusseret	Telefax 0631-34 166 26 Stempel des Volkswagen Partners		
hre nächstelf servite 阿姆州和福州电话电	kontakt.ahost@rittersbacher.de		
nach Comit	Zusatzarbeiten		
nach Service-Intervall-Anzeige	-wattzai beiten		
om (Datum): 12. 18	Kraftehofffler		
der	am (Datum): 121		
ei (km-Stand): 81000	oder		
	bei (km-Stand): \$\text{\$\textit{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\		

Serv	ice-Nachweis 3	la / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
In / N	ein. Durchgeführt wurde:		AdBlue®
	Ölwechsel-Service	□/ /	Adplie
□/ & i		_/ 4	Bremsflüssigkeit
1 /0	Inspektion	1 /□	Dieselkraftstofffilter
M / 0	mit Motorölwechsel	0/10	Getriebeöl: DSG [®] , ATF
- / /2 2	mit erweitertem Inspektionsumfang		
6/0	LongLife Motoröl verwendet	<u></u>	Haldexkupplung: Öl
□/ Ø	Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ ₫	Keilrippenriemen
u/ 	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	X /□	Luftfiltereinsatz
□/ ಥ	Reparaturempfehlung	- 1A	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
-/ -	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	0//	Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service du	ırchgeführt am: 10.07 18	_/ <u>p</u> 1	Zahnriemen
oei km-Sta	and: 89783	0/2	Zündkerzen
	கியமாக்கள்கள்கள் mbH	_/ @	SHG Handelsgesellschaft mbl
ervice du	Rittersbacher chgeführt vom Volkswagen Servicepartner		Robbeifsi Modilici ätsgarantie:
	45497		Volkswagen Servicepartner
	Mannheimer Straße 147		45497
6	765 Voiserslautern		Mannheimer Straße 147
ا empel de	closen 0631-34166 0 FFáchBellaets 66 26		67657 Kaiserslautern
y v	www.rittersbacher.de		Telefon 0631-34166 0 Stempel des Volkswagen Partners Telefax 0631-34168 2009
e nächste	en Service-Fermingbacher.de		www.rittersbacher.de
rvice-Erei	gnis		kontakt.ahost@rittersbacher.de
	ce-Intervall-Anzeige	Zusatzarb	
er		256	OL cechill
(Datum):	07.13		4.00
er			n): <u>() </u>
(km-Stan	d): 118.000	oder	11200
		bei (km-Si	tand) 118 000

Service-Nachweis 4			
	Ja'/ Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	0/4	AdBlue®	
□ / 6\ Ölwechsel-Service	_/ á	Bremsflüssigkeit	
☑/□ Inspektion		Dieselkraftstofffilter	
mit Motorölwechsel	,	Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
	0/0	Gethebeol. D3G , ATF	
LongLife Motoröl verwendet	-/ 4	Haldexkupplung: Öl	
Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	□/ ⊕	Keilrippenriemen	
□ / 🗗 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	□/ ₫	Luftfiltereinsatz	
□ / 🗗 Reparaturempfehlung	□/ ₫	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	€/-	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 06.0219	- / 4	Zahnriemen	
bei km-Stand: MG ZPC	0/2	Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	u/a.		
Serviseidurchgeführt gemellschaft mbH		LongLife Mobilitätsgarantie: SHG Handelsgesellschaft mbH	
Rittersbacher		Rittersbacher	
Volkswagen Servicepartner		Volkswagen Servicepartner	
45497 Mannheimer Straße 141			
Stempel des Fachberriebs		45497 Manghaimas Charles 16.1	
reletion the 3.1 VIZA 6.0		Stempel des Volkswagen Partners	
hre nachsten Service-Termine		Telefon 0531-341550	
ervicenEreignis:@rittersbacher.de	7	Telefax 0631 34166 26	
nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzar	beitenv.rittersbacher.de kontakt.anost@rittersbacher.de	
oder			
m (Datum):	••••••		
der	am (Datum):		
ei (km-Stand):	oder		
	bei (km-Stand):		

	e-Nacriwere	Ja / Nein	. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Ja / Nei		_/ <u>_</u>	AdBlue®	
0/2	Ölwechsel-Service		Bremsflüssigkeit	
1 0	Inspektion		Dieselkraftstofffilter	
* /-	mit Motorölwechsel		Getriebeöl: DSG [®] , ATF	
0/26	mit erweitertem Inspektionsumfang	0/0		
% /_	LongLife Motoröl verwendet	_/_	Haldexkupplung: Öl	
□ / Ø (Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	- /-	Keilrippenriemen	
u/6	Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	a / a	Luftfiltereinsatz	
□/ t	Reparaturempfehlung	_/ <u>_</u>	Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
_/ g	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	a /a	Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service o	lurchgeführt am: O3. O9.19	۵/۵	Zahnriemen	
bei km-S	tand: 150130	0/0	Zündkerzen	
SHG Handelegesekschaft mbH Rechnungsnummer:		0/0	SHG Handelsgesellschaft mbH Rittersbacher	
Service durchgeführtavgen Servicepartner			LongEife-Mobilitatsgafantaertner	
	45497		45497	
	Mannheimer Straß 147		Mannheimer Straße 147	
	67657 Kai certautern		67657 Kaiserslautern	
	Telefon 331 341660		Telefon 0631-34166 0	
tompol	Tel-Tay 0631-34166 26		Telefax 0631-34166 26	
temper	des Fachbetriebs er.de		VStempelrdes: Volkswagen Partners	
hre näch	kontakt.ahost@rittersbacher.de		kontakt.ahost@rittersbacher.de	
	ervice-Freignis			
□ nach Service-Intervall-Anzeige		Zusatzarbeiten		
oder	, miletige			
am (Datum): 09.20				
odor.		am (Datum):		
pei (km-Stand) 18000		oder		
per (km-stand)?		bei (km-Stand):		