



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland





Fahrzeugdatenträger

1	WVWZZZAUZGP548909	CUNA	
	BA5 C8R		
2	BA5C8R VARIANT 2,0	XCBM	135k
	RBQ LC9X	TW	FTDI D6A CUM
3	X0A B0A U89 G0R Q86 J2D DK7 Q4F		
	V1P 1AT 1G9 1XX 1NL 5RQ 5SL TRJ		
	OBF 3S1 3U2 QI6	I8E 8GV 8ZF	
	1KE 1ZA -	G25 7MM	
	0Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 NOR 5MC		
4	8RM 2JE E0A 0AF 0BF	2GE	
	UC5 L49 0YL		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>28. SEP. 2015</p>  <p>AS 137</p> <p>Volkswagen Sachsen GmbH</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>01. NOV. 2015</p>  <p>Volkswagen Sachsen GmbH</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.08.16	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29935	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 6504	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Ummenhofer GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummenhofer.de Betriebsnummer 136 30236 Stempel des Fachbetriebs	Autohaus Ummenhofer GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummenhofer.de Betriebsnummer 136 30236 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum): 09/17
oder	oder
bei (km-Stand): 60.000	bei (km-Stand): 60.000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.06.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59555	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 5561	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autobaus Ummenhofer GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummenhofer.de Betriebsnummer 136 30236 Stempel des Fachbetriebs	Autobaus Ummenhofer GmbH LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummenhofer.de Betriebsnummer 136 30236 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): am (Datum): 11.12.17 BFK
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 90.000 UFF

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.10.18	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 89018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 1590	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Ummenhofer GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummenhofer.de Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 130 30236	Autohaus Ummenhofer GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummenhofer.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): DSG
oder bei (km-Stand):	am (Datum): oder bei (km-Stand): 119.000

- Brennscheiben VA u. HA mit Belägen es

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschmiere
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03/01/19	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 119131	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: # 8942	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Ummerhötter GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummerhötter.de Retrievalnummer: 136 30236 Stempel des Fachbetriebs	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Ummerhötter GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummerhötter.de Retrievalnummer: 136 30236 Stempel des Fachbetriebs	<input type="checkbox"/>

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 150.000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Stein Schlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	- Spiegelkappe Re. Kratzer - Stoßfänger Hi. Li. Boulenu. Kratzer	
	Autohaus Ummerhötter GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummerhötter.de Retrievalnummer: 136 30236 Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 5


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 03.09.2019	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
bei km-Stand: 150304	<input type="checkbox"/>
<i>Auftr</i> Rechnungsnummer: 180534	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Schmidt Volkswagen Partner Tritschlerstr. 7 66606 St. Wendel Telefon (06851) 994000 Betriebsnummer 142/54984 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Schmidt Volkswagen Partner Tritschlerstr. 7 66606 St. Wendel Telefon (06851) 994000 Betriebsnummer 142/54984 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	<i>Bremsflüssigkeit</i> am (Datum): <i>01/2021</i>
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 26.8.16	km-Stand: 29935
Bemerkungen: Aktion 24CP	Autohaus Ummenhofer GmbH Volkswagen Partner Heinrich-Hertz Straße 4 78052 VS Villingen Telefon (0 77 21) 95 15-0 Telefax (0 77 21) 95 15-44 Info@vw-ummenhofer.de Betriebsnummer 136 30236  Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	 Stempel des Fachbetriebs