

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung



TMBLF93T1B9019032

CFGB

3T539Y SUP. CD CR DPF 4X4

KXY 2G2G TF 125KW CFGB

E0A	1D0	5SL	5R0	1KJ	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	HGB	4UP		3NW	3QT	4X4
4A3	BZF	J0L	7AA	BGV	6Y0	9AK	BRM
7T6	8AY	8QL	8X1	4K3	B01	G15	QN0
3L4	9P3	Q2A	7X1	9W8	8WD	7A0	3GN
QG1	7MG	L30	7P1	F0A	2UA	3S9	

Datum der Fahrzeugübernahme:

1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0

AUTO BAYER OHG

Alimendstraße 10, 47169 Langerhain
 7948 Friesenheim, Telefon: 5208490
 Tel.: 0782

[Signature]

Stempel und Unterschrift
des Verkäufers

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

[Signature]

Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 17. 4. 12

km-Stand: 29302

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen- und Rollenwechsel

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsflüssigkeitswechsel



Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 59302

Datum: oder freizig

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 8.10.2013

km-Stand: 59995

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabinenluftfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel <i>Pollenfilter</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nächster Inspektions-Service:
 km-Stand: n. Anzeige
 Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 7.10.2015

km-Stand: 80124

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pollenfilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:



Allmendstraße 10 Skoda Vertragshändler
 77948 Friesenheim Händlernr: 5208480
 Tel.: 07821/867540 www.auto-bayer.de

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 120.000
 Datum: 10.12.17

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 6.12.2017

km-Stand:

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt:

AUTO STORZ
 Blöschmattenstr. 2
79331 TENINGEN
 Tel 07641 / 51181
 Fax 07641 / 574257
 Stempel Skoda Servicepartner

30. Filter erneuert

Nächster Inspektions-Service: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervalle)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“