




Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch. 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



3G0012701SC

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

1	WVWZZZ3Cz	GE091291
	3G5	C8R
2	PASSAT Alltr.	BMT
	140 kW	TDI D6A
3	DFCA	QFE
	LB7W	T0

4 BOA U45 GOR H71 J2D DE5
— 1AT 1G0 1XX 5RQ 5SL TR1
— 3S1 8TB Q16 18H 8GU
8RM 1ZA L28 0YF G05 7MM

BT-0507

Abb. 1: Fahrzeug-Nummer, 2: Fahrzeuggattung, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Auto Bach GmbH
Volkswagen Partner
Urseler Straße 61
61348 Bad Homburg

Telefon +49 (0)6172 3087-0
Telefax +49 (0)6172 3087-40
info-homburg@autobach.de
Betriebsnummer 142 43991
23.10.15

Stempel des Volkswagen Partners

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat GTE
- Passat Variant
- Passat Variant GTE
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölmischung, unzureichendem Service oder mangelnder Feileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Weiterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungsabläufen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SC



3G0012701SC

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebedi: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
Service durchgeführt am: <i>16.12.16</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahniemen
bei km-Stand: <i>30118</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
<i>Rechnungsnummer: A. 20639</i>	
Auto Back GmbH <i>R. J.</i> <i>Service durch VW-Händler</i> Volkswagen Format <i>R. J.</i> <i>Langfristgarantie</i> <i>Urseiter Straße 61</i> <i>61348 Bad Homburg</i> <i>Telefon +49 (0)6172 3087-0</i> <i>Telefax +49 (0)6172 3087-40</i> <i>info-homburg@auto-back.de</i> <i>Betriebsnummer 142 43998</i> <i>Stempelabdruck des Fachbetriebs</i> <i>A</i>	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): <i>11/2018</i>
oder	oder
bei (km-Stand): <i>60.000</i>	bei (km-Stand): <i>60.000</i>




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:			
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinenschlag
<input checked="" type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel:			
Stempelabdruck des Fachbetriebs			

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getrieböd: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparurempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.09.2017	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 55016	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 17.3321	<input checked="" type="checkbox"/> UV.....
Service durchgeführt von: Auto Bach GmbH	<input type="checkbox"/> Longlife Wohlfahrtsgesellst.
Volkswagen Partner	Volkswagen Partner
Urseler Straße 61 61348 Bad Nauheim Telefon +49 (0)611 2 3087-0 Telefax +49 (0)611 2 3087-40 Stempel des Fachbetriebs	Urseler Straße 61 61348 Bad Nauheim Telefon +49 (0)611 2 3087-0 Telefax +49 (0)611 2 3087-40 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/2018 oder bei (km-Stand): 60.000	am (Datum): 10/2018 oder bei (km-Stand): 60.000




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:	
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle
<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinenschlag
<input type="checkbox"/> Mängel festgestellt?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> GetriebeöI: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllf lasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 10.04.18	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: 90182	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 11.41442	<input type="checkbox"/> Langfrist-Mobilfritschaarantie:  Volkswagen Pariser Unter Straße 61 61348 Bad Homburg Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 Info-Hotline: www.vw-pariser.de Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten
Service-Ereignis		
noch Service-Intervall-Anzeige oder	am (Datum): 10/2018	
oder	bei (km-Stand): 110.000	




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="radio"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinschlag
Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	Beschreibung der Mängel:

Befreiungsnummer: 1424599	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	Zusatzarbeiten am (Datum): <u>10/10/19</u> oder bei (km-Stand): <u>110.000</u>

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am:	01.10.2018
bei km-Stand:	111031
Rechnungsnummer:	111031-48181
Service-Auto-Betrieb von: Volkswagen Partner	Autogarantie: Langfristgarantie: Volkswagen Partner
Urseler Straße 61 61348 Bad Honneburg	Urseler Straße 61 61348 Bad Honneburg
Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-honneburg@cubobach.de Stempel des Fachbetriebs:	Telefon +49 (0)6172 3087-0 Telefax +49 (0)6172 3087-40 info-honneburg@cubobach.de Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 10/2019 oder bei (km-Stand): 150.000	am (Datum): 10/2019 oder bei (km-Stand): 150.000




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrasion Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

3G0012701SC