




Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 04.08.2014
Deutsch: 11.2014
Artikel-Nr.: 153-5D3-PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SB



3G0012701SB

Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

WWZZ3CZEE502568
3G535Y

PASSAT Var. CDBMT

110 kW TDI D6F

CRL B LH5X

1	CC	E	Sharan
	Eos	G	The Beetle
	Golf	H	The Beetle Cabriolet
	Golf Cabriolet	I	Tiguan
	Golf GTD	J	Touareg
	Golf GTE	K	Touran
	Golf GTI	L	up!
2	Passat	M	
	Variant	N	
	Jetta	O	
	Passat	P	
	Variant	Q	
	Polo	R	
	Scirocco	S	
3	PZN	T	
	TO	U	
4	BOA FB7 G1A H3Y J2D DN4	V	
	- 1AT 1GB 1XX 5RQ 5SL TR 1	W	
	- 5WD 8TB Q16 IBE BGV	X	
	BRM 1ZA L34 OYC GO1 7MM	Y	
		Z	
		A	
		B	
		C	
		D	
		E	
		F	
		G	
		H	
		I	
		J	
		K	
		L	
		M	
		N	
		O	
		P	
		Q	
		R	
		S	
		T	
		U	
		V	
		W	
		X	
		Y	
		Z	

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- Sharan
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran
- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** in Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum**, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

BT1-0007

Abb. 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motor-Kennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am: **Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}**



Kaisstraße 11-13 · 63263 Neu-Isenburg
Tel. 0 61 02 / 74 04-0 · Fax 74 04-40

Marie Stegbauer

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

3G0012701SB



3G0012701SB

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebööl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: ÖL
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <i>27.01.16</i>	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <i>31095</i>	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Longlife MobilitätsPartner Volkswagen Partner Aschaffenburger Str. 71 64739 Höchst Telefon 06163 93 3730 Telefax 06163 93 3349 Treffpunkt@thiicroff.de Stempel des Volkswagen Partners Betreibernummer 01093
Service durchgeführt von: Treffpunkt Thierolf Volkswagen Partner Aschaffenburger Str. 71 64739 Höchst Telefon 06163 93 3730 Telefax 06163 93 3349 Treffpunkt@thiicroff.de Stempel des Volkswagen Partners Betreibernummer 01093	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kraizer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieseleinspritzfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 27.11.10	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: 61 641	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
Rechnungsnummer: Treffpunkt Thierolf	Volkswagen Partner	
Service durchgeführt von: Treffpunkt Thierolf	Volkswagen Partner	
Aschaffenburg/Str. 71 64739 Höchst Telefon 06163 93330 Telefax 06163 933349 treffpunkt@thierolf.de Stempel des Fachbetriebsnummer 61093	LongLife Mobilitätsgarantie Treffpunkt Thierolf Aschaffenburg/Straße 71 64739 Höchst Telefon 06163 93330 Telefax 06163 933349 treffpunkt@thierolf.de Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige oder 100.18 am (Datum): oder bei (km-Stand): 90.000	100.14 am (Datum): oder bei (km-Stand): 90.000	




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion
<input checked="" type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel:		
Treffpunkt Thierolf	Volkswagen Partner	Treffpunkt Thierolf
Aschaffenburg/Straße 71 64739 Höchst Telefon 06163 93330 Telefax 06163 933349 treffpunkt@thierolf.de	LongLife Mobilitätsgarantie Treffpunkt Thierolf Aschaffenburg/Straße 71 64739 Höchst Telefon 06163 93330 Telefax 06163 933349 treffpunkt@thierolf.de	LongLife Mobilitätsgarantie Treffpunkt Thierolf Aschaffenburg/Straße 71 64739 Höchst Telefon 06163 93330 Telefax 06163 933349 treffpunkt@thierolf.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners
oder	oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselektrikstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getrieböle: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung; Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfilterreinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfilterreinsatz
Service durchgeführt am: 29.04.17	<input type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 91.982	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: Treffpunkt Thierolf	<input type="checkbox"/> Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> Beule/Delle
	<input type="checkbox"/> Korrosion
	<input type="checkbox"/> Steinschlag
Auftraggeber: Treffpunkt Thierolf	
Telefon 06139/933300	
Fax 06139/933349	
E-Mail: treffpunkt@thierolf.de	
Betriebsnummer 61093	
Stempel des Fachbetriebs	
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06.11.18	Längst- am (Datum): 06.11.18
oder bei (km-Stand): 10.000	oder bei (km-Stand): 10.000




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinschlag
Treffpunkt Thierolf			
Volkswagen Partner			

3G0012701SB

Service-Nachweis 4

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselskraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> Auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
Service durchgeführt am: <i>13.04.18</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
bei km-Stand: <i>121701</i>	<input type="checkbox"/>	
Reihenummer: <i>145 20100 1498</i>	<input type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von: Treffpunkt Thierolf Volkswagen Partner Aschaffenburger Str. 71 64739 Höchst Telefon 06163 93330 Telefax 06163 933349 treffpunkt@thierolf.de Stempel des Fachbetriebs 01093		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten	
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <i>04.19</i>	<i>Neigt</i>	
oder bei (km-Stand): <i>10.000</i>	<i>04.19</i>	




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

Treffpunkt Thierolf Volkswagen Partner Aschaffenburger Str. 71 64739 Höchst Telefon 06163 93330 Telefax 06163 933349 treffpunkt@thierolf.de Stempel des Volkswagen Partners	Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:			



3G0012701SB