


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMRJF73T8B9015748

CFGB



Typbeschreibung

3T539C SUP.CO

CR DPF

ELE

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

MFM 9202

CP 125KW CFGB

Mehr-Ausstattung

E0A	1D2	5SL	5RQ	1KJ	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	HGB	4UP		3NW	3QT	4X3
4A4	BZF	J0L	7AA	BGV	6Y0	9AK	8RM
7T2	8AY	8QL	8X1	4K3	B12	G56	QN0
3L4	9P3	Q2A	7X2	9W0	8WD	7A0	3GG
QG1	7MG	L20	7P1	F0A	2UB	3S2	

Datum der Fahrzeugübernahme:

130910

Hödlmayr GmbH



4311 Schwerberg, Aisting 33
 Stempel und Unterschrift
 des Verkäufers
 Tel. 07262/660 Fax 07262/61910

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
 Bem Zustand übernommen
 habe und ich mit der richtigen
 Bedienung und den Gewähr-
 leistungsbedingungen vertraut
 gemacht wurde.

 Unterschrift des Käufers
 (siehe „Daten über
 Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 13.12.2011

km-Stand: 13330

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Skoda Vertragshändler

Servi  **Antonius MAIERHOFER** SKODA

Gummeringer Straße
84183 Niederviehbach
526 0110 Tel. 087 02/8470 Fax 9471

2 Jahre Mobilitätsgarantie
LongLifeService

1273569

SAO 5196/8101 Stand 05/2011

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: Pause

Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 20.09.13

km-Stand: 33374

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel + Microfilter

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Bremsflüssigkeitswechsel

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Service durchgeführt:

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 10000

Datum: 20.09.13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Stempel Škoda Servicepartner

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 22.10.2011

km-Stand: 46 141

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

SKODA Autohaus
TMB: 7378250 GmbH



Gummeringer Str 4
84183 Niederviehbach
Tel 08702 946060 0
Fax 08702 946060-60
info@as-maierhofer.de
www.as-maierhofer.de
Hdl Nr 5209110

2274785
SAO 51968301 Stand: 01/2014

Service

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut

Datum: Auszüge

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 22.11.2016

km-Stand: 71789

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SKODA Autonaus
Ostermaier GmbH
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 Watzmannstr. 64, 84034 Landshut
 Tel: 0971 975150-0
 Fax: 0971 975150-950
 Mail: landshut@ostermaler.de
 www.ostermaler.de
 Hdl.-Nr.: 5223820

TMB: 747378305 15748
2917305

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: laut
 Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum:

18.02.2019

km-Stand:

104165

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsflüssigkeitswechsel

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE



TMB: 7F73T8R9015748

2/3.089.799

SKODA Autohaus Ostermaier GmbH
SKODA Vertragshändler
Watzmannstr. 34, 84034 Landshut
Tel. 0871 975150-0
Fax 0871 975150-550
Mail: landshut@ostermaier.de
www.ostermaier.de
Hör-Nr.: 5223820

Nächster Inspektions-Service

km-Stand: laut

Datum: heute

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“