

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	
Typbeschreibung	 TMBAF73T9A9017278 CBBB
Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode	 3T437C SUPERB CR DPF ELE LQT 9893 TF 125KW CBBB
Mehr-Ausstattung	EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA 1N3 1NL HGB 4UP 3NU 3QT 4X3 4A3 8L5 J1D 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM 7Q0 8AK 8QL 8X1 4K3 B01 G51 QNO 3L4 9P3 Q2A 7X5 9ZG 8WD 7A0 3GD QG1 7MG L30 7P1 FOA 2UA 3S4

Datum der Fahrzeugübernahme:

19 Okt. 2019

Stempel und Unterschrift
des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
Bem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: A. D. M

km-Stand: 29 638

	ja	nein
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollerwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Service **Auto Thalhuber** 

Benediktbeuern Vertragspartner

Kocheler Str. 40 • 83671 Benediktbeuern
 Telefon 08857 769 21 • Mobil 0176 6921 50

LongLifeService

1211249

SAD 5706/01 Stand 05/2011

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____
 Datum: A. D. M

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte beachten Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:	12.11.2013		km-Stand:	56 686	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Service durch  Chalhuber Benediktbeuern </p> <p>Kocheler Str. 40 • 83671 Benediktbeuern Telefon 08857 / 69 21 - 0 • Fax 08857 / 69 21 - 50</p> <p>2 Jahre Mobilitätsgarantie 1937058</p> <p><small>SAD 51968301 Stand: 02/2012</small></p> </div>		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Alle 60 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Alle 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
			Nächster Inspektions-Service:	Stand: <u>Lt. Anzeige</u>	
			Datum: _____		
			(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.11.15

km-Stand: 86 964

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alle 90 000 km	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Servi



ŠKODA SKODA

Auto

Chalhuber

Benediktbeuern

WARRANTY

Tel: 08857 / 6921-0 | Fax 08857 / 6921-507

2815648

SAD 51968301 Stand: 03/2018

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

Datum: 12.11.15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 13.10.16

km-Stand: 100 036

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

ja nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

ja nein

Inspektions-Service

ja nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

ja nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km

ja nein

Alle 60 000 km

ja nein

Alle 90 000 km

ja nein

Zündkerzenwechsel

ja nein

Luftfiltereinsatzwechsel

ja nein

Kraftstofffilterwechsel

ja nein

Zahnriemenwechsel

ja nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel ja nein

DSG-Ölwechsel ja nein

Ser.  

Kocheler Straße 40 | 87671 Benediktshausen

2-JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: A#73T9A901727P

2887182

SAD 51968301 Stand: 03/2015

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: nach

Datum: Anzeiger

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:

06.11.18

km-Stand:

131294

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsflüssigkeitswechsel

Service durchgeführt:

AUTO THALHUBER
benediktbeuern

Kocheler Straße 40 | 83671 Benediktbeuern
Tel. 08857 / 6921-0 | Fax 08857 / 6921-50
www.auto-thalhuber.de | info@auto-thalhuber.de

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

nach

Datum:

Aktuelle

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum:

08.10.2020

km-Stand:

161373

Durchgeführt wurde:

ja nein

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Wechsel der Lambda-Sonde

ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel

DSH-Ölwechsel

Service durchgeführt:

AUTO THALHUBER
benediktbeuern

Kocheler Straße 40 | 83671 Benediktbeuern
Tel. 08857 / 6921-0 | Fax 08857 / 6921-50

www.auto-thalhuber.de | Info@auto-thalhuber.de

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:

nach

Datum:

Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“