

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



Serviceplan



Neu: ŠKODA Infoline
0800 44 242 44

Aus dem Ausland 0049 (0) 6150 544 8 555

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

TMBJE73T2E9015056

CFFB

Fahrzeugtyp

3T528C SUPERB CD GRT AMB

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben

PPY LF9R-1Z1Z BU 103KW CFFB

Teilweise Fahrzeugbeschreibung

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA

1N3 1NL H6L 4UP 3NW 3QT 4X3

4A3 8ZF J2D Q16 8GU 6YO 9AK 8RM

7UC 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 7MJ QNO

3L4 9P3 Q1G 7X1 9ZG 8WD 7A0 3GN

7AA G07 L03 7P1 F0A 3S2 2UA

Betriebsgewicht (in kg)

Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert

CO₂ - kombiniert (in g/km)

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{*)}:

15. AUG. 2013



SAT

Sächsische Autotransport
und Service GmbH
Walter-Rabold-Straße 52
04639 Gößnitz
Tel. 034493 719 - 0
Händler 70 87 020

SKODA Partner

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

*) Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Datum: 28.10.14

km-Stand: 31892

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft⁴⁾

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein



ŠKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

TMB: JE7372E9 015056

2211724

SKODA Vertriebspartner

Service durchgeführt von:



Autohaus ...
Wörsburg ...
Tel. ...
Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 08/16

⁴⁾ Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
⁵⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 30.12.15

km-Stand:

62964

Service-Ereignis

Durchgeführt

ja nein

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft¹⁾

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel



ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JE79ST2E3015036

2670349

Autohaus Brass
Aschaffenburg GmbH & Co. KG
Würzburger Str. 9, 63739 Aschaffenburg
T 06021 387-0, F 06021 387-212

Service durchgeführt von:

ŠKODA



Autohaus Brass
Aschaffenburg GmbH & Co. KG
SKODA Vertragshändler
Würzburger Str. 9, 63739 Aschaffenburg
T 06021 387-0, F 06021 387-212
Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

08/2016

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

Bremsfl. gewechselt 20.12.16

ŠKODA



Autohaus Brass
Aschaffenburg GmbH & Co. KG
SKODA Vertragshändler
Würzburger Str. 9, 63739 Aschaffenburg
T 06021 387-0, F 06021 387-212

Service-Nachweis

Datum:	4.1.18	km-Stand:	124032
Service-Ereignis		Durchgeführt	
Ölwechsel-Service		ja	nein
Inspektion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall 016		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft*		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten			
Kraftstofffilterwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Halbes-Kupplung Ölwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saub- und Pollenfilterwechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	
		Datum:	12/18

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 19

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die einer Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.




Abb. 5 Karosserie

	Ja	Nein
Mängel festgestellt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel	Kritzer Stoßstange vorne Dalle Stoßstange hinten	
Kontrolle durchgeführt von:	AUTONUM BRASS AACHENBURG GMBH & CO. KG SKODA Vertriebspartner 52081 60 Hanauer Str. 40-62, 52071 Aachenburg T 02621 45801 250, F 02621 45801 251 www.brass-gruppe.de	
	Stempel des Fachbetriebs	
Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.		
	Unterschrift des Kunden	

Service-Nachweis

Datum:	12.3.19	km-Stand:	162180
Service-Ereignis	Durchgeführt		
Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	ja nein	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 Karosserie auf Lackschäden geprüft Pannenset / Dichtungsmittelwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten	Kraftstofffilterwechsel		
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsetzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Halbes Kupplung Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschüssigkeitwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nächster Bremsflüssigkeitswechsel		Datum:	

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JEF 3T 2E 301 5056

1/2.949.251

Service durchgeführt von:

SKODA Autostar Brno Aachenerweg GmbH & Co. KG
SKODA Vertragshändler 5208160

Hansen Str. 90-92 53141 Aachenburg
 T 08021 45801 250 F 08021 45801 251
www.brno-gruppe.de

Stempel des Fachbetriebs

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

** Berücksichtigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermeidung eventueller Schäden -> Seite 21

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.




Abb. 6 Karosserie

Mängel festgestellt:	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:	
Dette lackflügel VL	
Stoßst. hinten links beschädigt	
Stoßst. VL verkratzt	
Kontrolle durchgeführt von:	
<p>SKODA Autostar Brno Aachenerweg GmbH & Co. KG <small>SKODA Vertragshändler 5208160</small></p> <p>Hansen Str. 90-92 53141 Aachenburg T 08021 45801 250 F 08021 45801 251 www.brno-gruppe.de</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	
Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.	
Unterschrift des Kunden	

Service-Nachweis

Datum: 26.03.2020

km-Stand: 186 144

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft⁴⁾

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsetzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein

Bremsflüssigkeitswechsel

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



TMB: JE 73 TZE 8015056

1/3.580.843

SAD51961201 Stand 11/2019



AUTOMAG BRASS ASCHAFFENBURG
GmbH & Co. KG

Service durchgeführt von: SKODA Vertragshändler 5200160

Hanauer Str. 90-92, 63741 Aschaffenburg
T 06021 45801 250, F 06021 45801 251
www.brass-gruppe.de

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 03.22

⁴⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

⁵⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 23.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand:

150103

Datum:

10.10.18

Bemerkungen:

DSG-Gehiebe ersetzt

ŠKODA



Autohaus Brass Aschaffenburg GmbH & Co. KG
ŠKODA Vertragshändler 5208160

Hanauer Str. 90-92, 63741 Aschaffenburg
T 06021 45801 250, F 06021 45801 251
www.brass-gruppe.de

Stempel des Fachbetriebs

km-Stand: _____

Datum: _____

Bemerkungen:

Stempel des Fachbetriebs