

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

THBJF73TXE9016274 CFCB

Fahrzeugtyp

3T549C SUPERB CO GRT L&K

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben

PPX LA7W-8E8E VH 125KW CFCB

Teilweise Fahrzeugbeschreibung

E7L 1D2 5SL 5R0 1KJ 6FB 1AT 3FA
 1N3 1NL H7D 4UP 3NW 3QT 4X3
 4A3 8ZF J2D 016 8GV 6Y0 9AK 9VJ
 7UC 8AY 8QL 8X1 4K3 B01 7MJ 0N0
 3L4 9P3 02J 7X2 9ZG 8WD 7A0 3GD
 7AA 607 L03 7P1 F0A 3S9 2UA

Betriebsgewicht (in kg)
 Verbrauch (in l/100 km) - innerorts /
 außerorts / kombiniert
 CO₂ - kombiniert (in g/km)

Datum der Auslieferung/Erstzulassung*:

07/11/13



SKODA Partner
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

* Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Service-Nachweis

Datum: 9.1.2015

km-Stand: 29963

Service-Ereignis	Durchgeföhrt
	ja nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
mit Ölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
mit erweitertem Serviceumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Servicearbeiten	
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilterwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Mobilitätsgarantie^{b)}



Autohaus H. Tietjen
 Vertragshändler
 21614 Buxtehude
 04161/86678-0
www.auto-tietjen.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:



Autohaus H. Tietjen
 Vertragshändler
 21614 Buxtehude
 04161/86678-0
www.auto-tietjen.de

Stempel des Fachbetriebs

Bremsflüssigkeitswechsel Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 11 / 2016

^{a)} Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 27.01.2017

km-Stand: 58627

Service-Ereignis	Durchge- führt	Stempel des SKODA-Partners / SKODA-Servicepartners
Ölwechsel-Service Inspektion mit Ölwechsel mit erweitertem Serviceumfang	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	 Autohaus H. Tietjen Vertragshändler 21614 Buxtehude 04161/86678-0 Stempel des SKODA-Partners / SKODA-Servicepartners
Motoröl für das Service-Intervall Q18 Karosserie auf Lackschäden geprüft* Pannenset: Dichtungsmittelwechsel Zusätzliche Servicearbeiten Kraftstofffilterwechsel Zündkerzenwechsel Luftfiltereinsetzwechsel Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe Zahnriemenwechsel Zahnriemen-Spannrollenwechsel Halbes-Kupplung-Ölwechsel Staub- und Pollenfilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Service durchgeführt von:  5227 770 Autohaus H. Tietjen Vertragshändler 21614 Buxtehude Stempel des Fachbetriebs www.auto-h-tietjen.de
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel Datum: 01/2019

* Dieses Feld kann nur durch den SKODA-Partner, bzw. SKODA-Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA-Partner, bzw. SKODA-Servicepartner gestrichelt, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 ** Bestätigung der Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 10.

Korrosionsschutz der Karosserieteile

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die einen Reparatur- bzw. einen Austausch erfordern.




Abb. 1 Karosserie

Mängel festgestellt ja nein
 Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel

Beide Kotflügel VL
 kleine Stelle Stoßfänger HR

Kontrolle durchgeführt von:

 5227 770
 Autohaus H. Tietjen
 Vertragshändler
 21614 Buxtehude
 Stempel des Fachbetriebs
 www.auto-h-tietjen.de

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis

Datum: 19.3.19

km-Stand: 91919

Service-Ereignis

Ölwechsel-Service

Inspektion

mit Ölwechsel

mit erweitertem Serviceumfang

Motoröl für das Service-Intervall Q16

Karosserie auf Lackschäden geprüft⁴⁾

Pannenset: Dichtungsmittelwechsel

Zusätzliche Servicearbeiten

Kraftstofffilterwechsel

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

Haldex-Kupplung: Ölwechsel

Staub- und Pollenfilterwechsel

Durchgeführt

ja nein

Mobilitätsgarantie⁴⁾

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:



Kraftfahrzeug
Ausstellung

Altkunden Kraftfahrzeug

Walter Holzger/Petzat

Gewerbestraße 9, 31475 Bokk
Stempel des Fachbetriebs

Telefon 04167 90011

Bremsflüssigkeitswechsel

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 03.2021

⁴⁾ Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

⁵⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 67002

Datum: 28.7.17

Bemerkungen: Aktion 23R6 durchgeführt



Stempel des Fachbetriebs

km-Stand: 109260

Datum: 19.6.20

Bemerkungen: Aktion 92DR durchgeführt

Stempel des Fachbetriebs