

SERVICEPLAN **Škoda**Superb **Škoda**Octavia **Škoda**Yeti

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.

Typbeschreibung

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode

Mehr-Ausstattung



1Z543X OCT. COM

MUA 9156

SFA 4X3 BRM BO1 ONO 9P1 3GN QG1 7MG L66 7P1 FOA 2UB

352

Datum der Fahrzeugübernahme:



Autocenter Plauen Süd Röntgenstraße 48 - 08529 PL

> Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßem Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

(siehe Daten über Fahrzeughalter", Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 25,05, 2013	fillating		km-Stand: 19 000		
Durchgeführt wurde:	ja	nein		ja	nein
Motorölwechsel	\boxtimes		Wechsel der Lambda-Sonde		
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	\boxtimes		Bremsflüssigkeitswechsel		
Inspektions-Service	×				
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	j⊠.		Service durchgeführt:	N	
Zusätzlich			A 141	Landama	
Alle 30 000 km			Alte Bay	Leykam reuther Str. 15 Glashütten	741
Alle 60 000 km			95496 Tel:: 09279/92320	Glashütten	
Alle 90 000 km			Stempel Škoda Servi		
Zündkerzenwechsel					
Luftfiltereinsatzwechsel			Nächster Inspektions-Service:		
Kraftstofffilterwechsel		and comments		km-Stand: M/0/C	Huzai
Zahnriemenwechsel				km-Stand: MGC	115
Zahnriemen-Spannrollenwechsel			(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. i		

Service-Nachweis

Datum: 18.06.201	(km-Stand: 41715
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja nein
Motorölwechsel	V		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	Ø		Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	Ø		land the state of
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	Ø		Service durchgeführt:
Zusätzlich			W. Leykam
Alle 30 000 km	Ø		Alte Bayreuther Str. 15
Alle 60 000 km		Ø	95496/Glashütten
Alle 90 000 km		X	autowapps2003@gmail.com
Zündkerzenwechsel		X	
Luftfiltereinsatzwechsel	X		Nächster Inspektions-Service: 41.000
Kraftstofffilterwechsel		Ø	km-Stand: 41.600
Zahnriemenwechsel		M	Datum: 6/17
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		Ø	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden

Seite 18, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Service-Nachweis

Datum: 16,09.2017	täntangi	Mangel fee	km-Stand: 60234
Durchgeführt wurde:	ja	nein	ja nein
Motorőlwechsel	囡		Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	又		Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	Ø		Haltes und DSGOL whelx
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	Ø		Service durchgeführt:
Zusätzlich	,	(.	
Alle 30 000 km		ഥ	W. Leykam Alte Bayreuther Str. 15
Alle 60 000 km	Ø		95496 Glashütten
Alle 90 000 km		D	Tel.: 09279/9779197\Fox 9779199 autowernet/2003@gmail.com
Zündkerzenwechsel	Ģ.	X	
Luftfiltereinsatzwechsel	Ø		Nächster Inspektions-Service:
Kraftstofffilterwechsel	ind and	Ø	km-Stand: // Du
Zahnriemenwechsel	η 🗖,	, <u>D</u>	Datum:
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		Ø	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, "Korrosionsschutz der Karosserie prüfen".

Eintragungen	der	Wer	kstatt
--------------	-----	-----	--------

km-Stand:	72 922		
Datum:	0502. 2013		
Bemerkun- gen:	Altion 23 RG Motorskua gerat NOx	ŠKODA	AUTOHAUS RÄTHEL GmbH Leuschnitzstraße 3 95463 Bindlach T 09208 587983-0 F 09208 587983-33 www.autohaus-raethol.de
10000	one (A. W. Terra)	Stempe	el Skoda Servicepartner
km-Stand:			B 17 TF
Datum:			100
Bemerkun- gen:		,	
-			
reviting		Stempe	el Škoda Servicepartner