



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NS8J8041810
Typbezeichnung	KODIAQ AMB TD110/2.0A7F
Datum der Auslieferung	2017-11-21

Eintragung der Werkstatt

Datum	2021-07-19
Laufleistung	150839 km
23DD W-Aktualisierung Motorsteuergerät	
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Industriestraße 1 56288 Kastellaun Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2021-07-19
Laufleistung	150839 km
Auftragsnummer	799302-00
Mob Marken Nummer: 1/4.441.376	
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Industriestraße 1 56288 Kastellaun Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum 2020-08-11
Laufleistung 120468 km
Auftragsnummer 678959-00
Wertmarke 1/3.849.153
Durchgeführte Zusatzarbeiten

Durchgeführt von
✓ Staub-u.Pollenfilter
✓ Getriebeöl
✓ Erweiterter Inspektionsumfang

Autorisierter ŠKODA Service-Partner
Scherer GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
56288 Kastellaun
Deutschland

Mobilitätsgarantie Ja
Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum 2020-01-16
Laufleistung 91556 km
Auftragsnummer 607104-00
Mob Nummer: 1/3.339.898
Durchgeführte Zusatzarbeiten

Durchgeführt von
✓ Dieseldienststofffilter
✓ Luftfiltereinsatz

Autorisierter ŠKODA Service-Partner
Scherer GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
56288 Kastellaun
Deutschland

Mobilitätsgarantie Ja
Ja (bis Anzeige Service)



ŠKODA

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-05-02
Laufleistung	62834 km
Auftragsnummer	509626-00
Mob-Marken-Nummer: 2/3.217.081	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Industriestraße 1 56288 Kastellaun Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2018-09-25
Laufleistung	30642 km
Auftragsnummer	422079-00
Mob-Marken-Nr: 1/2.573.042	
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Industriestraße 1 56288 Kastellaun Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)