


Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.



TMBUH61Z9A2007934



1Z5515 OCT.COM

CRDPF

RS

KXZ 9910

VE 125KW CEGA

EOA	1D0	SSL	SRQ	1KP	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3
4A3	8L5	JOL	7AA	8GU	6YO	9AK	8RM
7T6	8AY	BQL	8X1	4K3	B01	G07	QN2
3L3	9P1		7X1	9W0	8WC	7A0	3GN
QG1	7MG	L58	7P4	FOA		3S2	2UC



Datum der Fahrzeugübernahme:

01.07.10

17.11.10

CEGA

Autohaus Borgmann GmbH

Hellweg 282, 45721 Haltern am See

Tel. 0 23 64 / 50 88 00

Fax 0 23 64 / 50 88 019

Strodt-Vertragshändler



Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

[Signature]

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: <u>1. 9. 2012</u>		km-Stand: <u>31200</u>	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel
Inspektions-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☒	☐	
Alle 60 000 km	☐	☒	
Alle 90 000 km	☐	☒	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☐	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒	

Service SIMPLY CLEVER SKODA

Autohaus Borgmann GmbH
 Heidegasse 130, 15021 Hohenheim am See
 Tel.: 0 23 64 / 50 88 00
 Fax: 0 23 64 / 50 88 019
 Skoda-Vertragshändler

1148316

SAD 5196901 Stand 05/2011

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 61000 km

Datum: 11/13

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: <u>16.12.13</u>		km-Stand: <u>59893</u>	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	☒	☐	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐	
Inspektions-Service	☒	☐	
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐	
Zusätzlich			
Alle 30 000 km	☐	☐	
Alle 60 000 km	☒	☐	
Alle 90 000 km	☐	☐	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☒	

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein	Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein
--	--

Service durchgeführt:

 Am Hirsberg
 45772 Marz
 Tel. 0 23 65/6 33 41
 Fax 0 23 65/6 33 41
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:	km-Stand: <u>3 anzeige</u>
	Datum: <u>16.12.14</u>

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 28.10.2015

km-Stand: 93316

Durchgeführt wurde: ja nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich

Alle 30 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

ja nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Bremsbeläge hi. erneuert

Service durchgeführt:

FISCHNER
KFZ - MEISTERBETRIEB

Kfz.-Reparaturen
Unfallinstandsetzung
Motorreparaturen
Motoreninstandsetzung
TÜV & AU im Haus

Gebr. Tischner GmbH
Hülsbergstr. 240
45772 Marl
☎ (02365) 8 15 78
Fax (02365) 8 27 03

Stempel Škoda Servicepartner

LT Anzeige

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: _____

Datum: 10.11.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Datum: 18.07.2017

km-Stand: 125858

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

	ja	nein
Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel 10	☐	☒

Service

TISCHNER
KFZ - MEISTERBETRIEB

Kfz.-Reparaturen
Unfallinstandsetzung
Motorradreparaturen
Motoreinstandsetzung
TÜV & AU im Haus

Gebr. Tischner GmbH
Hülsbergstr. 240
45772 Marl
☎ (02365) 8 15 78
Fax (02365) 8 27 03

Stempel Škoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 171.000

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

- Letzter Zahnriemenwechsel**
last change of timing belt
dernier changement de la
courroie de distribution
- ▶ **Ultimo cambio de correa de distribución**
 - ▶ **Ultima sostituzione cinghia di distribuzione**
 - ▶ **Последняя смена зубчатого ремня**

Km/miles:

196800

Dat./date:

04/2020



BOSCH

Invented for life

www.bosch.com