



Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Serviceplan:
Volkswagen
Stand: 05.03.2015
Deutsch: 05.2015
Artikel-Nr.: 161.5D3.PKW.01
Teile-Nr.: 3G0012701SC



Fahrzeugdatenträger

Der Volkswagen Service

wvwzzzauzgp523697

1	BA5 33Z	BA5 33Z	CXXB		
2	BA533Z VARIANT 1,6 RER LB7W	CLBM	81 KW		
3		TTDI	D7F	CXXB	
4					

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:	
- CC	- Golf Variant
- Eos	- Jetta
- Golf	- Passat
- Golf Cabriolet	- Passat GTE
- Golf GTD	- Passat Variant
- Golf GTE	- Passat Variant GTE
- Golf GTI	- Polo
- Golf Sportsvan	- Scirocco

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** in Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist das durch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die Fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.
Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Übergabeinspektion im Auftrag von:

Adelbert Möll GmbH & Co. KG
Helf Automobil-Logistik GmbH
Stauderstr. 193-197
45327 Essen

18.8.15

Stempel des Volkswagen Partners

Autohaus Adelbert Möll GmbH & Co. KG
Volkswagen Partner
Schlossstr. 40
40549 Düsseldorf
Telefon 02 11 / 94 46 - 00 36
Telefon 02 11 / 94 46 - 00 60
www.w-moell.de

Q109.15

Stempel des Volkswagen Partners
18.8.15

3G0012701SC

⚠ WARNUNG
Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ⓘ HINWEIS
Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

ⓘ HINWEIS
Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Servicearbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb bereit Sie gern.

18.8.15


a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlafstofffilter	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifentüllflasche (Dichtmittel)	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 25.04.2016	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
bei km-Stand: 27319	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Service durchgeführt von:	Longlife Mobilfahrtsgarantie	
	146/42561 Hans Lautzig 13435 Berlin	
Stempel des Fachbetriebs	146/42561 Hans Lautzig 13435 Berlin	

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	Pollenfilter
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2017	am (Datum): 09/2017
oder bei (km-Stand): 57319	oder bei (km-Stand): 6.000,00



BTT0449

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:			
<input checked="" type="checkbox"/> Kratzer	<input type="checkbox"/> Beule/Delle	<input type="checkbox"/> Korrosion	<input type="checkbox"/> Steinenschlag
Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibung der Mängel:			




Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 2

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®		
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit		
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter		
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF		
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl		
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilriemenspannern		
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz		
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)		
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz		
Service durchgeführt am: <u>14.12.16</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen		
bei km-Stand: <u>58.137</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen		
Rechnungsnummer: <u>20051085435</u>	<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie: 		
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> Beule/Delle <input checked="" type="checkbox"/> Korrosion <input checked="" type="checkbox"/> Steinenschlag		
Volkswagen Automobile Berlin GmbH Am Juliusturm 10 · 13359 Berlin Tel.: (030) 8908-1502 · Fax: -1501 Stempel des Fachbetriebs	<input checked="" type="checkbox"/> Mängel festgestellt? Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/> Beschreibung der Mängel:  146/6069 1 Volkswagen Automobile Berlin GmbH Stempel des Volkswagen Partners		
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis Zusatzarbeiten <input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>05/17</u> oder bei (km-Stand): <u>50000</u>			



BTI-2049

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Kratzer Beule/Delle Korrosion Steinenschlag


Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Service-Nachweis 3

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
	<input type="checkbox"/> bei km-Stand: 88496	
	<input type="checkbox"/> Service durchgeführt am: 25.03.2017	
	<input type="checkbox"/> Rechnungsbehälter des Voigt Hochkirch	
	<input type="checkbox"/> Service durchgeführt von K.G.	
	<input type="checkbox"/> Volkswagen Service	
	<input type="checkbox"/> Volkswagen Nutzfahrzeug Service	
	<input type="checkbox"/> Karl-Marx-Straße 1	
	<input type="checkbox"/> 02627 Hochkirch	
	<input type="checkbox"/> Telefon 035939 8 23-00	
	<input type="checkbox"/> Telefax 035939 8 23-309	
	<input type="checkbox"/> Stempel des Fachbetriebs	
	<input type="checkbox"/> Ihre nächsten Service-Termine	
	<input type="checkbox"/> Service-Ereignis	
	<input type="checkbox"/> Nach Service-Intervall-Anzeige	
	<input type="checkbox"/> oder	
	<input type="checkbox"/> am (Datum): 9.08.	
	<input type="checkbox"/> oder	
	<input type="checkbox"/> bei (km-Stand): 88496	



BTI-0449

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 Kraizer Beule/Delle Korrosion Steinschlag

Mängel festgestellt?
 Ja Nein:

Beschreibung der Mängel:
 Steinöltag Motorhaube

Autohaus Voigt Hochkirch
GmbH & Co KG

Volkswagen Service
Volkswagen Nutzfahrzeug Service

Karl-Marx-Straße 1
02627 Hochkirch

Telefon 035939 8 23-00
Telefax 035939 8 23-309

oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Stempel des Fachbetriebs

3GO012701SC