# Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Fahrzeugtyp

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor

Sonderausstattung

TMBUH61Z0D2068805

Datum der Auslieferung:

O 4 O 2 / 3

CEGA

1Z5515 OCT. COM CR

RS

NEN LEGZ-P7P7 VE 125KW CEGA

EOA 1DO 5SJ 5RQ 1KT 6FB 1AT 3FA

1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3

4A3 BL5 JON GI6 BGU 6Y0 9AK 9VJ

7UC BAY BQL BX1 4K3 B12 7MG QN2

3L3 9P1 7X1 9ZS 8WC 7A0 3GN

7AA G07 L58 7P4 F0A

387 2UC

Hödlmayr GmbH

4311 Schwertberg, Aisting 33 Tel. 07262/660, Fax 07262/61910

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe "Angaben über den Fahrzeughalter" Seite 2)

Datum: 6-2.14			km-Stand: 351916m
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	M		Service derchgeführt von: SIMPLY CLEVER SKODA
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	337		
Inspektions-Service	Q'	a	
Intervall-Service	W.	a	
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>b)</sup>	CA	<b>D</b>	555 1910
Bremsflüssigkeitswechsel		<b>S</b>	Auto Brucker 2 Jahre Mobilitätsgarantie
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Ser- vice		<b>3</b>	5. 95615 Markhrodwitz contract
Kraftstofffilterwechsel		Œ.	Stemper des Skelba verrieg partifiers  SAD 51968301 Stand: 02/2012 2027566
Zündkerzenwechsel		Q°	Nächster Inspektions/Intervall-Service:
Luftfiltereinsatzwechsel		M	km-Stand:
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getrie- be		<b>B</b> ,	Datum: Anders
Zahnriemenwechsel		<b>2</b> 1	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anze
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		₫.	•
Haldex-Kupplung: Ölwechsel			
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		<b>D</b> .	

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

Datum: 17.12.20-15			km-Stand: 59 668
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	ua'		Service durchgeführt von: SKODA
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	Q'		
Inspektions-Service	Q.		2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
Intervall-Service	W		Z JAHRE MOBILITAT SGARANTIE
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>b)</sup>	Χį.		555 1910 TMB: UH 61Z0D2068805
Bremsflüssigkeitswechsel	级		
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Ser- vice	R		Auto Brucker 2556419 Stempel des ŠKODA Vertragspartners with
Kraftstofffilterwechsel		Ø	- Control of the cont
Zündkerzenwechsel		A	Nächster Inspektions/Intervall-Service:
Luftfiltereinsatzwechsel		Ź	km-Stand:
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		×	Datum: Auzeige
Zahnriemenwechsel		<b>(X)</b>	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		P	
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		K	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		<b>₽</b>	

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

20

M Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

Datum: 23,08,18	beauty built exchange		km-Stand: 84.201	page of the first of the same
Durchgeführt wurde:	ja	nein		
Motorölwechsel	X		Service darchgeranic von.	(38.)
Motoròl für das Service-Intervall QI6 verwendet		8		2 JAHRE
Inspektions-Service	X			MOBILITATSGARANTIE SKODA
Intervall-Service	54		BRODA	- 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>b)</sup>	Z	ù		TMB: 4146120) 206 8805
Bremsflüssigkeitswechsel	p		5551910	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Ser- vice	<b>E</b>		Auto Brucker Stenestskie skoop Vertregspartners	2/3.234.136 SAD51968301 Stand. 01/2018
Kraftstofffilterwechsel	X		The state of the s	
Zündkerzenwechsel	'n	N/	Nächster Inspektions/Intervall-Serv	ice: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Luftfiltereinsatzwechsel	Q		km-Sta	ind: Olief Ittely
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getrie- be		×	Date	
Zahnriemenwechsel		2	(je nachdem	, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		X		
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		X		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		2		

<sup>\*</sup> Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

<sup>🗵</sup> Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 17.

Datum: 28.06.19			km-Stand: 115953	
Durchgeführt wurde:	ja	nein		
Motorölwechsel	ø		Service durchgeführt von:	(24)
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	Ø.			2 JAHRE SKODA
Inspektions-Service		<b>7</b>	(501)	2 JAHRE SKODA MOBILITÄTSGARANTIE
Intervall-Service	鬞			
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>b)</sup>	Œ		ŠKODA	TMB: UH6120D2068805
Bremsflüssigkeitswechsel		CX	30,144	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	À		5223950 Stempe <b>Autio</b> k <b>เป็นแต่ใ</b> ตร์ โดย rtners	2/3.176.623 SADS1968301 Stand: 08/2016
Kraftstofffilterwechsel		OX	95643 Tirschenreudh	
Zündkerzenwechsel		A	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	ncecs Anege
Luftfiltereinsatzwechsel		4	km-Stand:	Vicio 1 reage
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe		Į <b>A</b>	Datum:	and the same of th
Zahnriemenwechsel		<b>⊋</b> r	(je nachdem, wa	as zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		à		
Haldex-Kupplung: Ölwechsel		QX.	time t	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel		Ø	41.17	

a) Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

10

b) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.

- 10000			km-Stand: 153032
Datum: /3 08 . 70		_	km-Stand:
Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	B		Service derengerung
Motoröl für das Service-Intervall QI6 verwendet	B		2 JAHRE
Inspektions-Service	D		Z JAHRE SKODA
Intervall-Service	0		MOBILITÄTSGARANTIE SKODA
Karosserie auf Lackschäden geprüft <sup>b)</sup>	B		
Bremsflüssigkeitswechsel	0		5223950 TMB:
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	7		Auto Brucker  Stempel des Skopp Aventeuth artners  2/3.411.931  SAD51968301 Stand: 06/2019
Kraftstofffilterwechsel		D	
Zündkerzenwechsel		d	Nächster Inspektions/Intervall-Service:
Luftfiltereinsatzwechsel		1	km-Stand:
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getrie- be		Ø	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. hach Service-Intervall-Anzeige)
Zahnriemenwechsel			(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach seine unter der vinzelige)
Zahnriemen-Spannrollenwechsel		اعر	
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	; <u> </u>	Ø	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	10	A	Andre Mobilitätsgarantie his zur Fälligkeit des nächsten Inspekti-

25

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 21.