



Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta

Serviceplan:
CC, Eos, Golf, Golf Cabriolet, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat Variant, Polo, Scirocco,
Sharan, Tiguan, Touran, Touareg, up!, Golf Variant, Beetle, The Beetle Cabriolet, Jetta
Stand: 06.08.2013
Deutsch: 11.2013
Artikel-Nr.: 142.5D3.PKW.01



1425D3PKW01



1	WVWZZAUZEP584173	CRBC	
	BA5 36X		
2	BA536X VARIANT 2,0	CLBMT	110KW
	PFL LA7W	TW	FTDI M6F CRBC
3	X0A B0A C3N G0K HH7 J2D DN4 Q2J		
	— 1AT 1G8 2PH 1NL 5RQ 5SL TR1		
	OBM 3S2 3U2 Q16	I8G 8GU 8ZH	
	1KE 1ZE —	G07 7MJ	
	0Y1 4UP 4X3 4R4 4I2 N3B 5MB		
4	8RM 2JB E0A 0AE OBM 2UA	2G5	
	1JA L06 0YE		

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Baden-Auto GmbH Volkswagen Partner Lörracher Straße 4 79115 Freiburg Telefon (07 61) 49 02-0 Telefax (07 61) 49 02-120 Info@baden-auto.de Betriebsnummer: 136 44431	Baden-Auto GmbH Volkswagen Partner Lörracher Straße 4 79115 Freiburg Telefon (07 61) 49 02-0 Telefax (07 61) 49 02-120 Info@baden-auto.de Betriebsnummer: 136 44431
Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:	Datum der Auslieferung/Erstzulassung: ^{a)}
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Tätigkeiten von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

ℹ️ HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 02.09.2011	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 30909	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
Autohaus Peter Kandzioma KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandzioma.de Stempel des Fachbetriebs Betriebsnummer 136 62634	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Peter Kandzioma KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandzioma.de Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 136 62634

Ihr nächster Service-Termin	
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	
am (Datum):	am (Datum): 02.09.2011
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand): 30909




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ☒ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Autohaus Peter Kandzioma KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandzioma.de Betriebsnummer 136 62634	
Stempel des Fachbetriebs	

142.5D3.PKW.01

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeföhrt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☐ Haldekupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 6.2012	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 16. SEP. 2016	☐ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐
Autohaus Peter Kandziorra KG	LongLife Mobilitätsgarantie:
Volkswagen Partner	Autohaus Peter Kandziorra KG
Waldkircher Str. 7	Volkswagen Partner
79211 Denzlingen	Waldkircher Str. 7
Telefon +49 7666 2306	79211 Denzlingen
Telefax +49 7666 8136	Telefon +49 7666 2306
service@kandziorra.de	Telefax +49 7666 8136
Stempel des Fachbetriebs	service@kandziorra.de
Stempel des Fachbetriebs	Betriebsnummer 136 62634

Ihr nächster Service-Termin	
nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder	<i>Öl & Kraftf.</i>
am (Datum): 9.11.2016	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 90.000	bei (km-Stand): 90.000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Autohaus Peter Kandziorra KG		
Volkswagen Partner		
Waldkircher Str. 7		
79211 Denzlingen		
Telefon +49 7666 2306		
Telefax +49 7666 8136		
service@kandziorra.de		
Betriebsnummer 136 62634		
Stempel des Fachbetriebs		

142.5D3.PKW.01

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Halbleitkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 02.11.2017	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 98070	☒ Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Peter Kandziorra KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandziorra.de Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Peter Kandziorra KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandziorra.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 11.12.2017
oder	oder
am (Datum): 11.12.2017	bei (km-Stand): 112800
oder	
bei (km-Stand): 112800	




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Autohaus Peter Kandziorra KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandziorra.de Betriebsnummer 136 62634	
Stempel des Fachbetriebs	

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Gasfilter
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Karosserieprüfung	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Reparaturempfehlung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 04.09.2018	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 130902	☒ Zahnriemen
Auftragsnummer: 2018004708	☒ Zündkerzen
Service durchgeführt von: Autohaus Peter Kandzioma KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandzioma.de Betriebsnummer 136 62634	☒ Autohaus Peter Kandzioma KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandzioma.de Betriebsnummer 136 62634

Ihr nächster Service-Termin	
nach Service-Intervall-Anzeige	Welcher Service/Zusatzumfang ist als nächster erforderlich?
oder am (Datum): 09/19	am (Datum): 09/19
oder bei (km-Stand): 160000	oder bei (km-Stand): 160000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Autohaus Peter Kandzioma KG Volkswagen Partner Waldkircher Str. 7 79211 Denzlingen Telefon +49 7666 2306 Telefax +49 7666 8136 service@kandzioma.de Betriebsnummer 136 62634	
Stempel des Fachbetriebs	