

Serviceplan

CC, Eos, Golf, Golf GTD, Golf GTI, Golf Plus, Passat, Passat CC, Passat Variant, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran



Fahrzeugdatentrager




Abb. 1 Fahrzeugdatenträger.

Legende zur Abb. 1:


- 1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- ② Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
- Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung
- Mehrausstattungen, PR-Nummern



Service-Information

Fahrzeugdaten

Modell:	(1)	D 4	1.1.
amtliches Kennzeichen:	Sharam Comferta	Me Bene	Mosion
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Sharam Comforta FRI- LHZ WVW ZZZ 7 121	40	$\overline{\sim}$
Tag der Erstzulassung bzw. Auslieferu	WOW EZE 7 PEI	310377	26
betreuender Volkswagen Partner:	ing: 19.05	. 11	10.00
(2)	Frista Auto	7.58	
123-38628	Schmidt + Koch Gminh		
Frisa Auto	Am Hillernsen Hamm 7		19 m
Schmidt + Koch GmbH	26441 Jever		
Am Hillernsen Hamning			
Service-Berater: er	Her Uphoth	The Control of	
Telefon:	04461- 9493-	10	
Empfangsbestätigung von Dokum			
Dem Fahrzeug lagen bei:		ja	nein
Bordbuch inkl. Serviceplan		Z	
Erstschlüssel		₽	
Zweitschlüssel		A	O
Die Funktion aller Schlüssel wurde ge	prüft!	b	
Ort: Core Core Core Core Core Core Core Core	Datum: 79.05.11	÷	



П	Ölwechsel-Service		Zusatzumfänge
ا با الم	Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		Monat O1 Jahr* 2017 oder bei 6 0000 km* 16
_		-	(* je nachdem, was zuerst eintritt)
	Monat		Monat OY Jahr 2016
*	ungen der Werkstatt		CXUA
ieren, di Airbag-M	olgenden Nachweisfeldern kann Ihr Volkswa ie nicht zu den festgelegten Service-Umfäng Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage fleistungsabhängigen Service).	en gehö	ren (beispielsweise den Austausch eines
-Stand	d: 46676		(VA)
			(4 7 0)
merku	08.04.2015 ngen: -46'on 55 I 5		Nutzfahrzeuge 123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen
merku	ngen:		123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen
A	hon 55 IS		123/38393 SCHMIDT + KOCH
Stand:	hon 55I5		123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen
Stand:	hon 55I5		123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen
Stand:	hon 55I5		123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen

Service-Nachweis 2	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Durchgeführt wurde:		do	AdBlue®	ja	
Ölwechsel-Service		B			nein
Olmecuaer		B	ATF	U	B
im Verbund	-		DCC®, ÖL	D	
-II Service	D		DSG®: Öl und Filter	D	A
inkl. Motorölwechsel		Z	Erdgasbehälter und -leitungen	8	
im Verbund	u	73	1		B
Inspektions-Service		(A)	Flüssiggasfilter (Papierfilter)	_	6
	1 40		Coefilton and Collins	U	0
Bremsflüssigkeitswechsel		A	Gasfilter und Schläuche	П	100
	N		Haldex-Kupplung: Öl	4	3
LongLife Motoröl verwendet	7		- QCAX	D	B
Datum: 18, 12.	201		Kraftstofffilter		
		<u>. </u>		J	Ø
km-Stand: 6433	32	4 14	Luftfiltereinsatz		3
			Reifendrucksensoren		
Rechnungsnummer:			D is sing	Ч	B
Reparaturempfehlung	V		Reifenfüllflasche		
w v ho-offman - 1		-	Staub- und Pollenfiltereinsatz	100	10 (G)
A /				्।	3
Kundenwunsch	10-	П	Zahnriemen	·F	P
- And Simulation	A	Ч		J	
			Zündkerzen		d
(Diesen bitte auch auf dem			7 7 7 7		П
Auftrag vermerken.)				A 14	
Service durchgeführt von:		-1	LongLife Mobilitätsga	arantie:	
				7	
	7		(678)		
(47)			(34)		
(A)			17000	2	
123/(38)393			123/3839	0	
SCHAIDT	'		00111101+10	CH	
SCHMIDT + KOCH			-actrabe	1,	
olfesemannetran d			Stresemannstraße 28207 Bremen		
28207 Bremen			2020		
Stempol da			Stempel des Volkswag	en Partr	iers
Stempel des Volkswag	en Partn	ers	Stempel des Volkswag		

T	Ihre nächsten S	1.00	J
	Ölwechsel-Service		Zusatzumfänge
1	Intervall-Service		Monat 04 Jahr* 2016
1	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei 90000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
đ	Inspektions-Service Monat	Ø	Bremsflüssigkeitswechsel Monat
intr	agungen der Werkstatt		181 11 50 4 46
der	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service).	gen geh ge, Umco	rtner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumer ören (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-
der m-S	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service). Stand:	gen geh ge, Umco	ören (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-
der m-S	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service). Stand:	gen geh	ören (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-
der m-S	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service). Stand:	gen geh	oren (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-
oder Code Code Code Coder Code Coder Code Code Code Code Code Code Code Code	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service). Stand:	gen geh	ören (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-
km Datu Datu Datu	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service). Stand: um: herkungen:	gen geh	oren (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-
km-Salahan km	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service). Stand: um: nerkungen:	gen geh	oren (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-
km-Salahan km	ag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlag laufleistungsabhängigen Service). Stand: um: herkungen:	gen geh ge, Umco	oren (beispielsweise den Austausch eines odierung des LongLife Service auf den zeit-

Service-Nachweis 3	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Durchgeführt wurde:	Ja	X	AdBlue®	ja	no:
Ölwechsel-Service		A			nein
im Verbund		A)	ATF		7
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel		A	DSG [®] : Öl und Filter		N N
im Verbund		R	Erdgasbehälter und -leitungen	0	K
Inspektions-Service	A		Flüssiggasfilter (Papierfilter)	0	X
Bremsflüssigkeitswechsel	A		Gasfilter und Schläuche		カ
LongLife Motoröl verwendet		\mathbf{A}	Haldex-Kupplung: Öl		
Datum: 18.11.20 11	16		Kraftstofffilter		TQ
km-Stand: P2 P2		-	Luftfiltereinsatz		
Rechnungsnummer: #24	112	1	Reifendrucksensoren		3
Reparaturempfehlung	X		Reifenfüllflasche		A
			Staub- und Pollenfiltereinsatz	K	
Kundenwunsch	0	D	Zahnriemen		A
			Zündkerzen		Ø
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)					
Service durchgeführt von:			LongLife Mobilitätsgarar	ntie:	
123/3830 SCHMIDT + KO GmbH Stresemannstraße 28207 Bremen	CH 1-7		123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen		
Stempel des Volkswagen	Partne		Starrand das Valkswagen Pa	artners	

	Ihre nächsten son		
1	Ölwechsel-Service	VICE-E	reignisse
N N	Intervall-Service	`	Zusatzumfänge
	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei
_	Inspektions-Service Monat	A	(* je nachdem, was zuerst eintritt) Bremsflüssigkeitswechsel
	oder bei 253 km² (* je nachdem, was zuerst eintritt)		Jahr DIP
	,		

Eintragungen der Werkstatt

In den folgenden Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumenlieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des LongLife Service auf den zeitoder laufleistungsabhängigen Service).

km-Stand: 86894	
Datum: 16-03-2017 Bernerkungen: 2377 \$361/6	123/38393 SCHMIDT + KOCH GmbH Stresemannstraße 1-7 28207 Bremen
	Stempel des Volkswagen Partners
km-Stand:	18.00
Datum: Bemerkungen:	90-30-31
	Ho. tu
- A Company of Manager	
	Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 4		nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:		
Durchgeführt wurde:	ja	Hem	Wechsel von:	ja	_
Durchgefullt Holling Service		A	AdBlue [®]		nein
	X		ATF	U	D
im Verbund	7		DSG®: Öl und Filter		D
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	4	_		O	Da
im Verbund	X _	u	Erdgasbehälter und -leitungen		X
Inspektions-Service	\$		Flüssiggasfilter (Papierfilter)	ח	X
Bremsflüssigkeitswechsel		X	Gasfilter und Schläuche	7 C	7
LongLife Motoröl verwendet	7		Haldex-Kupplung: Öl	7	
LongLife Motorol Vol.			Kraftstofffilter	7	P
Datum: S A M	1		Luftfiltereinsatz	A.	
km-Stand: /// 0.000	111	M	Reifendrucksensoren	Ø	
Rechnungsnummer: 1983	56	//			M
Reparaturempfehlung		本	Reifenfüllflasche		
			Staub- und Pollenfiltereinsatz		B
Kundenwunsch	П	T	Zahnriemen	D 3	H
	_	7	Zündkerzen		F
1-00.340				1	H
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)	rior:		0.1/10 ::		
Service durchgeführt von:		-1	LongLife Mobilitätsgar	antie:	
(37)	ハラ	1//			
A A	16:		123/38539		
123/38	539	\	Autobaus Ost		
Autohaus		+///	Schmidt + Koch GmbH		
Schmidt + Koo 28325 Bre		W /	28325 Bremen		
CONCESSION OF THE PERSON OF TH	Section 1	_V	Stempel des Volkswagen	Partners	
Stempel des Volkswagen	Partne	rs	Stempel des volkswagen		

	Ihre nächsten S	ervice-l	Tolan:
	Ölwechsel-Service		Zusatzumfänge
	Intervall-Service		Monat
X	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei km*
A	Inspektions-Service Monat Jahr* oder bei (* je nachdem, was zuerst eintritt)	4	(* je nachdem, was zuerst eintritt) Bremsflüssigkeitswechsel Monat
Eintra	gungen der Werkstatt		
Airbag oder la km-St Datum Beme	10956010	, Umcod	dierung des LongLife Service auf den zeit- 123/38539 Autohaus Ost Schmidt + Koch GmbH 28325 Bremen
Datum Bemer	10.6893		Stempel des Volkswagen Partiers 123/38539 Autobaus Ost Schmidt + Kock-Ground 28325