




Serviceplan

Volkswagen
Deutschland



Fahrzeugdatenträger

WWZZZ3CZGP003854

DFCA

3G538Y

3G538Y PASSAT Var. CLBMT 140 KW
PZP LB5J TO TDI D6F DFCA

X0A B0A F86 G1A HI1 J2D DE5 Q2J
V0A 1AT 1G2 1XX 5RQ 5SL TR1
- 5W0 8T8 Q16 I8E 8GU
1ZA L34 0YD G01 7MM

1JA

BTI-0507

Alle 1: Fahrzeugkennzeichen; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

30. Juli 2015



AUTOHAUS
Michel GmbH & Co. KG

Verkauf + Service 15
Grünberger Str. 49-63 · 35394 GIESSEN
Postfach 11 01 29 · 35346 GIESSEN
Telefon-Nr. 06 41 / 9 40 30

Stempel des Volkswagen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}

30. Juli 2015



AUTOHAUS
Michel GmbH & Co. KG

Verkauf + Service 15
Grünberger Str. 49-63 · 35394 GIESSEN
Postfach 11 01 29 · 35346 GIESSEN
Telefon-Nr. 06 41 / 9 40 30

Stempel des Volkswagen Partners

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ / ☐ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschneefilter
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldexkupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☐ / ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.3.2016	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 30348	☐ / ☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 57965	☐ / ☒
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
 AUTOHAUS 6 Michel GmbH & Co. KG Postfach 11 01 29 · 35346 GIESSEN 142 44768	 AUTOHAUS 6 Michel GmbH & Co. KG Postfach 11 01 29 · 35346 GIESSEN 142 44768
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 7/2017 oder bei (km-Stand): 60000	Pollenfilter am (Datum): 3/2017 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieseldruckstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.01.14	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 58694	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 43634	☐
Service durchgeführt von: Auto Bach GmbH Audi Partner 21135 Hermannsteiner Str. 40-44 35576 Wetzlar Telefon +49 (0)6441 9373-0 Telefax +49 (0)6441 9373-53 www.autobach.de	LongLife Mobilservice Audi Partner 21135 Hermannsteiner Str. 40-44 35576 Wetzlar Telefon +49 (0)6441 9373-0 Telefax +49 (0)6441 9373-53 www.autobach.de

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 01.2018	am (Datum): 01.2018
oder	
bei (km-Stand): 88000	bei (km-Stand): 88000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	Auto Bach GmbH Audi Partner 21135 Hermannsteiner Str. 40-44 35576 Wetzlar Telefon +49 (0)6441 9373-0 Telefax +49 (0)6441 9373-53 www.autobach.de Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.10.17	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 87189	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A1760	☐
Service durchgeführt von: Auto Bach GmbH Volkswagen Service Partner Hermannsteiner Str. 40-44 35576 Wetzlar Telefon +49 (0)6441 9373-0 Telefax +49 (0)6441 9373-53 info@autobach.de Betriebsnummer 142 21135	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Bach GmbH Volkswagen Service Partner Hermannsteiner Str. 40-44 35576 Wetzlar Telefon +49 (0)6441 9373-0 Telefax +49 (0)6441 9373-53 info@autobach.de Stempel des Volkswagen Partners Betriebsnummer 142 21135
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	B FK am (Datum): 07-2018 oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dielektrikstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.08.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 111888	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A: 11859	☒
Service durchgeführt von: Auto Bach GmbH Audi Partner 21135 Hermannsteiner Str. 40-44 35576 Wetzlar Telefon +49 (0)6441 9373-0 Telefax +49 (0)6441 9373-53 www.autobach.de	LongLife Mobilitätsgarantie: Auto Bach GmbH Audi Partner 21135 Hermannsteiner Str. 40-44 35576 Wetzlar Telefon +49 (0)6441 9373-0 Telefax +49 (0)6441 9373-53 www.vw-partners.de

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 10.2018	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): 117.000	bei (km-Stand):

Service-Nachweis 25	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dielektrikstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturenempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.09.18	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 15859	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 13026	☐
Service durchgeführt von: Auto Bach GmbH	☐
Volkswagen Service Partner	Auto Bach GmbH
Hermannstr. 40-44	LongLife Mobilitätsgarantie:
35576 Wetzlar	Volkswagen Service Partner
Telefon: 03741 9373-0	Hermannstr. 40-44
Telefon: 03741 9373-53	35576 Wetzlar
Telefon: 03741 9373-53	Telefon: 03741 9373-0
Stempel des Fachbetriebs: 21135	Telefon: 03741 9373-53
	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	Bremsflüssigkeit
am (Datum): 09/19	am (Datum): 06/20
oder	oder
bei (km-Stand): 145.000	bei (km-Stand): 150.000

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front and rear views. The middle row shows the left and right side profiles. The bottom row shows the top and bottom views. The top view includes a blue 'X' mark on the driver's side front area. The bottom view shows the chassis and wheel wells.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☒ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	Auto Bach GmbH Volkswagen Service Partner Präsidentenplatz 1007 - 40-144 41074 Düsseldorf Telefon: 0212 3333-1111 Telefax: 0212 3333-1112 Stempel des Fachbetriebs