



Serviceplan

Volkswagen

Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	<input type="checkbox"/>	WVWZZZ3C z GE219879	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	3G5 49T	
2	<input type="checkbox"/>	PASSAT Var. HLBMT	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	176 kW TDI D7A	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	CUA A	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	LB5J	<input type="checkbox"/>
			RCC OK
4	<input type="checkbox"/>	- B0A U16 G1D H4X J0B DK9	
	<input type="checkbox"/>	- 1AT 1G0 2PK 5RQ 5SL TS3	
	<input type="checkbox"/>	- 3S1 8TB QI6 I8E 8GV	
	<input type="checkbox"/>	9VC 1LA L09 0YF G11 7MM	
	<input type="checkbox"/>		

BTT-0507

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>136/26573</p> <p>Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p>Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> </div> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">10.05.16</p> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>136/26573</p> <p>Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH</p> <p>Wangener Straße 66 70188 Stuttgart</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	---

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 23.12.2016	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 29991	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon (07032) 9272-100 Telefax (07032) 9272-154 www.autohaus-weeber.de Betriebsnummer 136 51756 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon (07032) 9272-100 Telefax (07032) 9272-154 www.autohaus-weeber.de Betriebsnummer 136 51756 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 12.2017 oder bei (km-Stand): 59991	Pollenfilter am (Datum): 05.2018 oder bei (km-Stand): 60000

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.9.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 59368	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon 0 70 32/92 72-100 Telefax 0 70 32/92 72-154 Stempel des Fachbetriebs www.autohaus-weeber.de Betriebsnummer 13651756	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon 0 70 32/92 72-100 Telefax 0 70 32/92 72-154 Stempel des Volkswagen Partners www.autohaus-weeber.de Betriebsnummer 13651756

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum):	am (Datum): 5/19
oder bei (km-Stand):	oder bei (km-Stand): 90000km

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 1.6.2018	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88.747 km	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Tireset felt
Autohaus Weeber GmbH Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Autohaus Weeber GmbH
Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 info-vw-hbg@autohaus-weeber.de Betriebsnummer 51756	Volkswagen Partner LongLife-Mobilitätsgarantie: Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 info-vw-hbg@autohaus-weeber.de Betriebsnummer 51756
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): 118.747 km	Inspektion am (Datum): 09/17 oder bei (km-Stand): 118.747 km

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzmittel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halbdaxkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.7.18	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 93.510	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Hilfenstraße 32 71634 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 Stempel des Fachbetriebs:	LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Hilfenstraße 32 71634 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 Stempel des Volkswagen Partners:
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 06/20 oder bei (km-Stand): 118.747	Inspektion am (Datum): 06/19 oder bei (km-Stand): 118.747

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- x Kratzer
- o Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Beschreibung der Mängel:	Autohaus Weeber GmbH Volkswagen Partner Hilfenstraße 32 71634 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 info@weebg@autohaus-weeber.de Betriebsnummer 51756 Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit 05/19
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl, DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Halde/Kupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.02.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen 03/19
bei km-Stand: 118.018	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> Wischer vorne und hinten
Service durchgeführt von: Weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 37083 Hildesheim Telefon +49 7012 9272-100 Telefax +49 7012 9272-154 http://www.vw-partner.de/aus/weeber.de betriebsnummer: 51756	LongLife Mobilitätsgarantie: weeber GmbH Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 37083 Hildesheim Telefon +49 7012 9272-100 Telefax +49 7012 9272-154 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Zahnriemen
oder	
am (Datum): 02/21	am (Datum): 03/19
oder	
bei (km-Stand): 148.018	bei (km-Stand): 120.000km

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzadditiv
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 28.03.19	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 123.218	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Reparatur durch: Autohaus Weeber GmbH	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Autohaus Weeber GmbH
Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 Info vw-hbg@autohaus-weeber.de Betriebsnummer 51756 Stempel des Fachbetriebs	LongLife-Mobilitätspartner Volkswagen Partner Daimlerstraße 32 71083 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 Info vw-hbg@autohaus-weeber.de Betriebsnummer 51756 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/21	Bremsflüssigkeit am (Datum): 05/19
oder bei (km-Stand): 148.018	oder bei (km-Stand): 148.018

Service-Nachweis 7


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 77.05.19	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
bei km-Stand: 728 767 Autohaus Weeber GmbH	<input type="checkbox"/> Autohaus Weeber GmbH
Reparaturpartner Volkswagen Partner	<input type="checkbox"/> Volkswagen Partner
Service durchgeführt von: 71083 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 info-vw-hbg@autohaus-weeber.de Betriebsnummer 51756	Service durchgeführt von: 71083 Herrenberg Telefon +49 7032 9272-100 Telefax +49 7032 9272-154 info-vw-hbg@autohaus-weeber.de Betriebsnummer 51756
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 02/21	Inspektion
oder	
bei (km-Stand): 748.078	am (Datum): 03/20
	oder
	bei (km-Stand): 748.078

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 13.4.17	km-Stand: 42767
Bemerkungen: Aktion 97CH K-01	 <p>Weeber Autohaus Weeber GmbH Raistingener Straße 43 · 71083 Herrenberg Tel 07032 / 2790-0 / Fax 07032 / 2790-70</p>
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	
Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC