

Autohaus
BAUER GmbH
Röntgenstraße 115-117
30389 Hannover
Tel. 02230 23 24 0 - Fax 02230 23 24 48



Serviceplan

PKW

Serviceplan Deutschland



Fahrzeugdatenträger

1	WVG ZZZ 5N z FW010965	
2	5N2 23X	
3	Tiguan 2.0BMT SPORT	
	103 KW TDI M6F	
	CFFB	NFZ
	LC9XL	50
4		
	B0A V54 G0K H50 J2D D91	
	- 1AT 1G8 2PP 1NP 5RQ 5SL TL4	
	0BC 3S1 3U1 QG1 8AY 8GU 8ZH	
	1KU 1LJ 3FU G07 7MJ	
	0Y1 4UF 4X4 4I2 N2Z 5MB	
	8RM 2JN E6C 0AE 0BC 2UA 2G5	
	1JD L16 0YE	

BTT-0507

Abb. 1 1. Fahrzeug-Identifikationsnummer, 2. Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3. Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, innenausstattung, 4. Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

<p>Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:</p> <p>13. AUG. 2014</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145-147 50389 Wesseling Tel. 0 22 36 / 89 94-0 Telefax 89 94 94</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>	<p>Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)}</p> <p>13. AUG. 2014</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145-147 50389 Wesseling Tel. 0 22 36 / 89 94-0 Telefax 89 94 94</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
--	--

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Service-Nachweis 1

<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein. Durchgeführt wurde:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 17.12.2014	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 20086	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145 - 147 50389 Wesseling Tel. 02236 / 89 94-0 Telefax 89 94 94	LongLife Mobilitätsgarantie GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145 - 147 50389 Wesseling Tel. 02236 / 89 94-0 Telefax 89 94 94
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 8.12.12 oder bei (km-Stand): 60000	06/2016 Polierjob am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelpartikelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldekupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 23.11.16	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 49017	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145-147 50389 Wesseling Tel. 0 22 36 / 89 94-0 Telefax 89 94 94 </div> Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145-147 50389 Wesseling Tel. 0 22 36 / 89 94-0 Telefax 89 94 94 </div> Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11.17 oder bei (km-Stand): 79000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 06.09.17	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 66384	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145 - 147 50389 Wesseling Tel. 02236 / 89 94-0 Telefax 89 94 94 Stempel des Fachbetriebs </div>	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand): am (Datum): oder bei (km-Stand):

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 26.11.17	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 72 347	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer: 305221 23	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145 - 147 50389 Wesseling Tel. 02236 / 89 94-0 Telefax 89 94 94</p> </div> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus BAUER GmbH 133 / 46884 Römerstraße 145 - 147 50389 Wesseling Tel. 02236 / 89 94-0 Telefax 89 94 94</p> </div> <p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): 102000	Luftfilter am (Datum): 11/18 oder bei (km-Stand): 90000

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Gasfilter
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Karosserieprüfung	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Reparaturrempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
Service durchgeführt am: 07.12.18	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Service durchgeführt von: RKS-Krauß Rundum Kfz-Service Kfz-Meisterbetrieb Gutenbergstr. 3 · 50389 Wesseling Tel. 02232 721 36 64 · Fax 41 97 34	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/19 oder bei (km-Stand): Noch Prüfung am (Datum): oder bei (km-Stand):

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch

eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum: 17.03.2015	km-Stand: 12699
Bemerkungen: Aktion 9013 h-01	 <p>Autohaus BAUER GmbH 133 / 46284 Römerstraße 145 - 147 50389 Wesseling Tel. 02236 / 89 94-0 Telefax 89 94 94</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum: 23.11.16	km-Stand: 49017
Bemerkungen: 23R7 23Q2	 <p>Autohaus BAUER GmbH 133 / 46284 Römerstraße 145 - 147 50389 Wesseling Tel. 0 22 36 / 89 94-0 Telefax 89 94 94</p> <p>Stempel des Fachbetriebs</p>

Datum:	km-Stand:
Bemerkungen:	<p>Stempel des Fachbetriebs</p>