

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



Serviceplan



Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

TMBHE61Z4D2065870

CFHC

Fahrzeugtyp

1Z523C OCT.COM

CR

AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor

PBF LF9E-9P9P 29 103KW CFHC

Sonderausstattung

E2E 1D0 55J 5RQ 1KS 6FB 1AT 3FA

1N3 1NL H6L 4UF 4R4 3KD 3QT 4X3

4A3 8L5 JON Q16 8GU 6YO 9AK 8RM

7Q0 8DN 8QL 8X0 4K3 B01 7MG QN2

3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GA

7AA G07 L13 7P4 FOA 3S2 2UA

Datum der Auslieferung

10 10 12



Autohaus Hilpert GmbH

Markt Berolzheimer Str. 13

91757 Treuchtlingen / Wettelsheim

Tel. 09142 / 96970 • Fax 09142 / 969796

Skoda - Vertragshändler HdL Nr. 5.211.390

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit deren richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde

Unterschrift des Käufers
(siehe „Angaben über den Fahrzeughalter“ Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 11.11.14

km-Stand: 27738

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:



Autohaus Hilpert GmbH
 Markt Berolzheimer Str. 13
 91757 Treuchtlingen / Wettelsheim
 Tel. 09142 / 96970 • Fax 09142 / 969798
 Skoda Vertragshändler



ŠKODA



Autohaus Hilpert GmbH
2 Jahre Mobilitätsgarantie
 Tel. 09142 / 96970
 Škoda - Vertragshändler
 TMB: [Signature]
 2291877

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: 57738

Datum: 11.11.16
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 13.

Service-Nachweis

Datum: 08.12.16

km-Stand: 55777

	ja	nein
Durchgeführt wurde:		
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

Stempel des ŠKODA Vertragspartners

Mobilitätsgarantie^{a)}



ŠKODA

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

SKODA Autohaus Hilpert GmbH
 TMB: HE 6174 D 206 58 20
 2932851



Markt Berolzheimer Str. 13
 91757 Treuchtlingen-Weite Heim
 T 09142 9697-50, F 09142 9697-99

Nächster Inspektions/Intervall-Service

km-Stand: 85777

Datum: 12/18

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 15.

09.11.15 Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt

Service-Nachweis

Datum: 07.09.2018

km-Stand: 86495

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel ¹ im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

SKODA Autohaus Hilpert GmbH

SKODA Vertragshändler

Markt Barolzheimer Str. 13

Stempel des SKODA Vertragshändlers

T 09142 9697-50, F 09142 9697-98

**2 JAHRE
MOBILITÄTSGARANTIE**



SKODA

TMB: HE 6174D2065870

2/3.228.873

SAD51968301 Stand: 01/2018

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 116000

Datum: 09/2020

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 17.