

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



# SERVICEPLAN



**Übergabe-Inspektion**

Datum	2015-12-07
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	463295
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Plänterstraße 40 56856 Zell Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)


**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2018-05-14
Laufleistung	88504 km
Auftragsnummer	376819-00
MOB.Marken.NR: 1/2.484.056	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwanzkasten <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Industriestraße 1 56288 Kastellaun Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2017-08-15
Laufleistung	58205 km
Auftragsnummer	470434-00
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Plänterstraße 40 56856 Zell Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2016-09-16
Laufleistung	30412 km
Auftragsnummer	028726
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Plänterstraße 40 56856 Zell Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)





## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJJ7NEXGG0141232
Typbezeichnung	OCT COM AMB TD110/2 DM5F
Datum der Auslieferung	2015-12-09

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-03-01
Laufleistung	117848 km
Auftragsnummer	483496-00
<b>Mob-Marken-Nr: 1/2.902.788</b>	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Staub-u Pollenfilter</li> <li>✓ Bremsflüssigkeits Service</li> <li>✓ Erweiterter Inspektionsumfang</li> </ul>
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Industriestraße 1 56288 Kastellaun Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-05-14
Laufleistung	88504 km
<b>QVM 90K1: Umprogrammierung Steuergerät</b>	
Durchgeführt von	Scherer GmbH & Co. KG Industriestraße 1 56288 Kastellaun Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja